附件

新乡辉县市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-181	9月14日	新乡市	辉县市	常村镇	太行新型建材有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，环保手续齐全。存在问题：1. 全封闭原料库多处破损、出入大门长期未关闭；2. 原料库内破碎、筛分、输送工段设备均未采取全封闭措施，无喷淋除尘设施；3. 制坯车间屋顶全封闭不到位；4. 燃烧窑未全封闭，原有封闭破损严重，窑顶存有原煤用于引燃窑炉，未采取抑尘措施；5. 烟气污染源在线监控系统现场无法提供联网验收证明材料，不正常运行，粉尘、二氧化硫、氮氧化物严重超标。存在粉尘无组织排放问题，举报情况属实。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-182	9月14日	新乡市	辉县市	常村镇	嘉泰建材有限公司	中国河南省新乡市辉县市	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，环保审批手续齐全。存在问题：1. 原料库、破碎、筛分、输送系统与相邻辉县市太行新型建材有限公司共用，问题与其一致；2. 焙烧窑顶存放块煤与粉煤，未全封闭，存在粉尘无组织排放问题；3. 烟气污染源在线监控系统现场无法提供联网验收证明材料，不正常运行，粉尘、二氧化硫、氮氧化物严重超标。举报情况属实。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日
HN-07-183	9月10日	新乡市	辉县市	常村镇井沟村	天利建材有限公司（七分厂）	中国河南省新乡市辉县市	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 矿山堆场露天堆存大量土石粉粉状物料，未采防尘降尘措施；2. 车辆进出道路及堆料场地未洒水抑尘，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-184	9月9日	新乡市	辉县市	百泉镇	辉县市法院北侧无名堆场	辉县市百泉镇辉县市法院北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，场地堆放大量粉状物料（面积超过500平方米），未采取防尘降尘措施，易引起扬尘。	为无主堆场，地方应对易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-185	9月7日	新乡市	辉县市	百泉镇杨庄村	新鼎建材有限公司	辉县市百泉镇杨庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业临时性停产。存在问题：1.厂区内露天堆放大量粉状物料，未按照现状评估报告要求全部进入封闭设施，部分管盖，易引起扬尘污染；2.场地未按照现状评估报告要求进行洒水降尘，易引起扬尘污染；3.厂区主干道未按照现状评估报告要求进行硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月20日
HN-07-186	9月6日	新乡市	辉县市	三街村亢薄路北万达汽贸东侧	峪河镇三街村亢薄路北无名沙石料厂	辉县市峪河镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.无环保手续；2.现场堆存大量沙石粉状物料，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-187	9月3日	新乡市	辉县市	常村镇赵凝屯村卫柿线	常村镇赵凝屯村众信停车场	中国河南省新乡市辉县市S306	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该停车场堆粉状物料露天堆放，未管盖。	为无主堆场，地方应对易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	9月30日