附件

洛阳市老城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-292	9月21日	洛阳市	老城区	邙山办事处国花路	国花路洛阳经纬驾校东侧的沥青搅拌站(洛阳路桥)	中国河南省洛阳市老城区国花路27号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时企业未生产。存在问题：1. 物料堆场面积约2000平方米，大部分物料(细砂石、煤灰等)露天堆放未有效苫盖，有效苫盖面积约30%，部分覆盖的防风抑尘网已破损；2. 围挡高度低于物料堆放高度。	对现场堆存的细砂石、煤灰进行覆盖，并加强日常管理，确保覆盖到位。	10月15日
HN-08-294	9月29日	洛阳市	老城区	邙山办事处井沟村四组	洛阳康瑞洁日用品制造有限公司	中国河南省洛阳市老城区邙山办事处井沟村四组	新发现清单外“散乱污”	检查时企业正在生产。存在问题：1. 编制的环评报告表未取得环保部门的批复，拖把产品已建成并投入生产，已有产品产出；2. 现场3台注塑机有已使用痕迹，未按要求配套建设塑料熔融、挤出VOCs废气收集、处理设施，有机废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-296	9月21日	洛阳市	老城区	邙山办事处王城大道100号	洛阳浩仟玻璃有限公司	洛阳市老城区王城大道100号院内厂房	未落实VOCs整治要求	检查时该企业正在生产。存在问题：中空玻璃的铝框制作工序有电加热涂丁基胶工艺，配套的VOCs废气收集管道基本完成，但活性炭吸附处理装置、排气筒未建成，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	10月31日
HN-08-297	9月27日	洛阳市	老城区	邙山办事处中沟村	洛阳市肖氏香料有限公司	中国河南省洛阳市老城区中沟工业园	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 粉碎设备上设粉尘收集罩，但侧面墙体设排风扇（电源接通状态），风扇上有明显积尘，存在无组织排放迹象；2. 未对配料机的进料口、出料口设粉尘收集装置，粉尘收集措施不到位，车间外环境有积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-295	9月24日	洛阳市	老城区	邙山办事处中沟工业园	洛阳海德印刷有限公司	中国河南省洛阳市老城区邙山办事处魏紫路，中沟村回迁小区西侧厂房内。	未落实VOCs整治要求	检查时，该企业正在生产（3台印刷机有2台使用）。存在问题：使用各种油墨、稀释剂等产生挥发性有机物原料，未配套建设VOCs收集处理设施，有机废气无组织排放，气味刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-293	9月19日	洛阳市	老城区	邙山办事处 冢头村	洛阳富馨 宁建材有限公司	中国河南省 洛阳市老城区 机场路辅路	未安装治污 设施	检查时该企业正在生产。存在问题：1. 企业有1台2蒸吨锅炉，使用甲醇做燃料，锅炉表有压力，有1个甲醇储罐，未按环评评估报告要求安装甲醇储罐呼吸阀废气活性炭吸附装置，附近有刺鼻油味；使用的甲醇发黑且类似焦油状，与合格的甲醇产品外观不符，企业无法提供购置甲醇燃料的发票、质量检测报告等证明，无法提供甲醇锅炉2017年到2018年度的自行监测报告，锅炉燃烧废气直接排放；2. 配料车间厂房密闭不完全。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月31日