

附件

安阳市汤阴县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|------|----|-----|-----|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 10-D008-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 韩庄镇 | 苏庄废品点（邹龙） | 汤阴县韩庄镇苏庄村 | 该企业未生产，未按照“两断三清”要求落实整改，现场大量物料未清理。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D009-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 韩庄镇 | 曹庄废品点 | 汤阴县文昌路韩庄镇曹庄村 | 该企业未生产，未按照“两断三清”要求落实整改，现场仍有物料未清除。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D010-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 宜沟镇 | 飞航毛巾厂 | 汤阴县宜沟镇大寺台村 | 现场检查时，未按照“两断三清”要求整治到位，部分生产设备和物料未清理。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D011-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 宜沟镇 | 煤球厂 | 汤阴县宜沟镇胜利村 | 未按照“两断三清”要求整治到位，生产设备尚未拆除。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|------|----|-----|-----|----------|------------|---|---|---------|
| 10-D012-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 白营镇 | 袁修红家具厂 | 汤阴县白营镇北陈王村 | 现场检查时，该企业正在生产，未列入当地“散乱污”名单内。1.切割、打磨工序无收尘设施，粉尘直排；2.刷漆工序无任何污染防治设施，有机废气直排；3.无环保手续。 | 本着“先停后治”的原则，对列入淘汰类的按照“两断三清”标准关停取缔；列入提升整改类的，限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月20日前 |
| 10-D013-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 白营镇 | 家具厂 | 汤阴县白营镇大付庄 | 企业已停产，已断电，原料、生产设备、产品未清除。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D014-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 白营镇 | 废品收购站 | 汤阴县白营镇西兰村 | 企业有经营迹象，存放大量原材料，设备未清除，未落实“两断三清”措施。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D015-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 白营镇 | 永发石材 | 汤阴县白营镇北陈王村 | 企业已停产，但有生产迹象。现场检查时仅在电表后断电，断电不彻底，原料、产品及生产设备未清理。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D016-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 白营镇 | 鸿之祥保温材料厂 | 汤阴县白营镇杨村 | 企业已停产，已断电，原料、生产设备均未清理。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D017-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 古贤镇 | 崔文家具厂 | 汤阴县古贤镇东段村 | 该企业已停产，大量产品、原料、油漆桶存放车间内，未落实“两断三清”要求。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D018-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 古贤镇 | 秦合军木器加工厂 | 汤阴县古贤镇东段村 | 已停产，大量产品、原料存放厂房内，未完成“两断三清”。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D019-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 白营镇 | 高晟洗涤剂厂 | 汤阴县集聚区鸿越院内 | 企业已停产，生产设备未彻底清理。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|------|----|-----|-----|------------|------------|---|---|---------|
| 10-D020-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 瓦岗乡 | 亚东石板厂（付宝庆） | 汤阴县瓦岗乡东江窑村 | “两断三清”措施未落实到位，产品、设备清理不彻底。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D021-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴县 | 瓦岗乡 | 李贵平楼板厂 | 汤阴县瓦岗乡邙城村 | 该厂未落实“两断三清”措施，未采取断水措施，只在配电箱下断电，原料露天堆放，产品、设备未清理，有生产痕迹。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D022-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴 | 城关镇 | 李春彦木器加工厂 | 汤阴县永通路 | 现场检查时该厂未生产，未断电，原料、生产设备未清除，有生产迹象。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D023-HN | 9月1日 | 安阳 | 汤阴 | 伏道镇 | 公路局搅拌站 | 汤阴县汤伏路伏道镇 | 已经断电，部分生产设备未拆除，现场脏乱差，地面有油污。 | 严格按照“两断三清”要求完成取缔。 | 9月30日前 |
| 10-D437-HN | 9月9日 | 安阳 | 汤阴县 | 任固镇 | 汤阴县兴通新型建材厂 | 汤阴县任固镇王庄村 | 原料黏土露天堆放，未采取防尘措施，粉尘无组织排放。在线监控设施故障，未通过环保验收。 | 恢复自动监测设施正常运行；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 10月10日前 |
| 10-D438-HN | 9月9日 | 安阳 | 汤阴县 | 任固镇 | 汤阴县双恒新型建材厂 | 汤阴县任固镇杜施济村 | 部分原料露天堆放，在线监控设施故障，未通过环保验收。 | 恢复自动监测设施正常运行；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 10月10日前 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|-------|----|-----|-----|------------------|------------------|--|--|---------|
| 10-D439-HN | 9月9日 | 安阳 | 汤阴县 | 五陵镇 | 汤阴县鑫磊新型节能建材厂 | 河南省安阳市汤阴县 | 现场检查时企业正在生产，原材料煤矸石库南侧半封闭，黏土库西侧未封闭，粉尘无组织排放。现场检查时，调阅该厂脱硫排放口在线监控历史数据显示：9月8日0点至7点半、9月9日0点至6点半，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等实测、折算值均一致，重复无任何变化。 | 恢复自动监测设施正常运行；易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 10月10日前 |
| 10-D440-HN | 9月9日 | 安阳 | 汤阴县 | 五陵镇 | 汤阴县亨通建材有限公司 | 河南省安阳市汤阴县 | 现场检查时，该公司正在生产，调阅该厂在线监控设施历史数据显示：9月7日6点到9点部分数据缺失、9月8日11点到12点以及9月9日10点到11点无历史数据。 | 修复自动监测设施，并与环保部门联网，定期开展比对监测，确保设施真实反映排放数据。 | 10月10日前 |
| 10-D444-HN | 9月10日 | 安阳 | 汤阴县 | 宜沟镇 | 河南省汤阴县华兴机械制造有限公司 | 河南省安阳市汤阴县前进街宜沟镇 | 现场检查时该公司未生产，但浸漆设施内尚有油漆，产生的VOCs未采取收集处理措施，有机废气直排。半成品砂输送廊道未采取密闭措施。 | 安装VOCs治理设施，易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式，限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日前 |
| 10-D445-HN | 9月10日 | 安阳 | 汤阴县 | 宜沟镇 | 汤阴县永祥机械制造有限公司 | 河南省安阳市汤阴县创业大道宜沟镇 | 现场检查时，该公司未生产，振动筛上方虽安装集气罩，但四周未封闭，粉尘无法有效收集。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式。 | 10月10日前 |
| 10-D446-HN | 9月10日 | 安阳 | 汤阴县 | 伏道镇 | 汤阴县腾龙合金精铸有限公司 | 河南省安阳市汤阴县汤屯路伏道镇 | 现场检查时，该公司未生产，未能提供重污染天气应急预案。现场检查时，该公司未生产，电弧炉集气罩半封闭，未采取有效防尘措施。 | 制定错峰限停产方案，并严格执行。 | 9月30日前 |