

附件

北京市昌平区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D001-BJ	9月6日	北京	昌平区	兴寿镇	兴寿镇东庄北侧运河边砖厂和沙场	兴寿镇东庄	现场检查时几家砖厂和沙场设备未生产，原材料露天堆放，生产工序中未安装污染治理设施，生产设备触摸余热，有生产迹象，厂区地面未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前
10-D002-BJ	9月8日	北京	昌平区	昌平区百善镇	北京百善红庆建筑材料有限公司	北京市昌平区百善镇钟家营	现场检查时，该公司未生产，厂区内存放有成品水泥矿渣标砖，存在生产迹象。存在问题：1. 厂区地面存在积尘问题，路面未硬化；2. 未安装污染治理设施；3. 生产车间未安装降噪设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前
10-D003-BJ	9月8日	北京	昌平区	昌平区百善镇	北京福国鼎华建材有限公司	北京市昌平区百善镇钟家营	现场检查时，该公司未生产，炉膛有余温，存在生产迹象。存在问题：1. 原料露天堆放，路面未硬化；2. 未安装喷淋装置；3. 建筑原料二次筛选露天生产。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D004-BJ	9月8日	北京	昌平区	兴寿镇	北京中冀华夏建筑工程有限公司	北京市昌平区兴寿镇西营村	现场检查时，企业正在生产。 存在问题：未安装喷淋装置，厂区路面存在积尘，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前
10-D005-BJ	9月8日	北京	昌平区	延寿镇	北京玉盛祥石材有限公司	北京市昌平区延寿镇牛蹄岭	现场检查发现，该企业未生产，存在生产迹象。存在问题：厂区道路未硬化，未安装喷淋装置，道路存在积尘，物料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前
10-D006-BJ	9月13日	北京	昌平区	北七家镇	马凌燕、范兴兵干洗店	北京市昌平区北七家镇东沙各庄村村北	现场检查发现该院内1.5蒸吨燃煤锅炉1台和小型燃煤锅炉3台。存在问题：1. 锅炉炉体有余温；2. 未安装治污设施。不在当地提供的“燃煤锅炉清单”内。	严格按攻坚方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月20日前
10-D007-BJ	9月13日	北京	昌平区	马池口镇	东闸村塑料颗粒加工厂	北京市海淀区白水洼路（APP定位显示）	现场检查发现该企业未生产，在当地“工业企业VOC治理”清单外。存在问题：1. 有生产设备和原料，具备生产能力；2. 未安装VOCs治理设施。	安装VOCs废气治理设施，确保治理设施正常运行，达标排放。	10月20日前
10-D008-BJ	9月13日	北京	昌平区	小汤山镇	北京佳龙游乐设备制造有限公司	北京市昌平区流西路	现场检查发现该企业生产正常。存在问题：1. 结构车间未安装烟气除尘设施和换气扇；2. 喷漆车间未安装VOCs收集装置，VOCs经排气扇经活性炭吸附后排放；3. 喷砂车间除尘设施损坏，存在跑冒滴漏；4. 1台燃煤茶水炉未使用、未拆除。	1. 结构车间安装烟气除尘设施和换气扇；2. 喷漆车间安装VOCs废气治理设施，确保治理设施正常运行，达标排放；3. 喷砂车间除尘设施正常运行；4. 拆除燃煤茶水炉。	10月20日前