

附件 1

北京市丰台区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T014-BJ	5月21日	北京	丰台区	北京市丰台区S328(长青路)	中国石化销售有限公司北京石油分公司（长辛店油库）	1. 该油库三级油气回收设备自 2008 年正常运行以来，未按照 GB20950 标准 4.1 中“油气回收系统和回收处理装置应进行技术评估并出具报告，检测至少连续 3 个月的运行情况”要求，对新建油气回收设备进行检测；2. 未对进、出处理装置的气体流量数据存留一年以上；3. 未按 4.3.3 条中要求建立油气收集系统和处理装置的运行规程；4. 没有编写年度运行报告；5. 油气回收处理装置内活性炭罐（共计约 7.2 吨）危险废物未向环保部门报备。	116° 10' 5.46"	39° 47' 37.42"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T015-BJ	5月21日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂东路31号	北京吉纳高新医疗器械有限公司	经现场检查,该单位正在生产,塑料注塑机电加热塑料颗粒产生挥发性有机废气未安装环保治理设施,机加工车间异味较大,无环保治理设施,环评审批2台塑料注塑机,实际建设11台。	116° 8' 49.47"	39° 51' 39.27"
5-T016-BJ	5月21日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂东路甲26	北京嘉德广信液压技术有限公司	1.烘烤车间未安装环保处理设施;2.废机油处置没有转移联单。	116° 8' 40.82"	39° 51' 30.38"
5-T017-BJ	5月21日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂东路31号	北京博鑫森钢木门窗有限公司	1.木线车间除尘设施使用不正常,木工车间除尘设施不正常使用;2.喷漆房废气处理设施不正常运行。	116° 8' 43.79"	39° 51' 36.13"
5-T018-BJ	5月21日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂东路28号	北京恒鑫晟包装制品有限公司	该单位正在生产,有环评审批,无验收,水墨印刷机、胶搅拌机、覆膜机未在环评中体现,水墨印刷机废气无组织排放,无环保治理设施。	116° 8' 48.81"	39° 51' 42.88"
5-T019-BJ	5月21日	北京	丰台区	北京市丰台区东河沿路	北京隆轩橡塑有限公司	该单位正在生产,橡塑车间注塑机电加热产生有机废气,未安装环保治理设施,未提供环评手续。	116° 11' 18.92"	39° 51' 20.53"
6-T008-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂路	北京市南宫博远构件厂	1.该厂建有水泥砖生产线2条,无环评手续,其中一条生产线正在生产;2.已建成水泥砖生产线无收尘设施;3.部分砂石料露天堆存,未覆盖。	116° 6' 51.6"	39° 48' 16.82"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T009-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区康泉路	北京航天恒力测控技术开发有限公司	现场检查,该公司正在生产。1.公司机加工车间设备与环评不符;2.线切割车间产生的废切削液,存储不规范,储存池未做防渗;3.厂区东侧取暖燃煤锅炉未拆除。	116° 7' 54.04"	39° 47' 58.53"
6-T010-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区G4501(北京六环高速)	无名馒头房	执法人员现场检查,丰台区康泉路南侧一无名馒头房有立式小燃煤锅炉一台,正在使用,手触温度四十度以上。	116° 7' 57.38"	39° 47' 56.71"
6-T011-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂路	北京泰通机械有限公司	该单位现场检查未生产,有环保手续,焊接烟气、热切割工序废气无处理装置。	116° 10' 50.34"	39° 49' 41.34"
6-T012-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区大灰厂东路14	北京中晟空分科技有限公司	1.室内有喷漆作业痕迹;2.现场检查无废气收集装置和处理设施。	116° 10' 47.01"	39° 49' 40.46"
6-T013-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区G4501(北京六环高速)	北京恒远伟业汽修服务有限公司	执法人员现场检查,该单位正在生产。1.打磨车间无除尘施,粉尘直排;2.喷漆房活性炭长期未更换;3.现场不能提供验收手续。	116° 8' 42.49"	39° 48' 24.83"
6-T014-BJ	5月27日	北京	丰台区	北京市丰台区G4501(北京六环高速)	北京顺利发加油站	1.现场检查,该加油站没有环评手续。	116° 8' 29.11"	39° 48' 26"

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T039-BJ	5月30日	北京	丰台区	北京市丰台区樊家村 101号	北京经典合安汽车销售 服务有限公司	1. 公司正常营业，现场无法提供环保 手续；2. 喷漆房现场使用，活性炭未 按照规定定期更换，活性炭使用量 少，不能完全覆盖过滤网，处理效果 差；3. 危险废物贮存场所不规范，无 危险废物标识，危险废物处置协议现 场未提供。	116° 18' 28.74"	39° 50' 32.18"