

附件 1

## 北京市通州区突出问题督办企业名单

| 编号        | 日期    | 辖区 | 县（区） | 污染源地址           | 污染源名称        | 主要问题   | 经度         | 纬度        |
|-----------|-------|----|------|-----------------|--------------|--|------------|-----------|
| 1-T004-BJ | 4月11日 | 北京 | 通州区  | 通州区             | 北京德富泰印务有限公司  | 该公司印刷车间未配套污染防治设施，废气无组织排放。                                    |            |           |
| 4-T010-BJ | 5月11日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X015(张台路) | 北京通天印刷有限责任公司 | 该公司印刷项目正在生产，现场未提供出任何环保手续，未备案。                                | 116.670651 | 39.837809 |
| 4-T011-BJ | 5月11日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区胡村路       | 北京瑞帝斯建材有限公司  | 该公司聚羧酸项目2004年已审批，至今未验收，现场检查时正在生产中，未配套建设环保设施。                 | 116.776984 | 39.650549 |
| 4-T012-BJ | 5月11日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区永乐店镇柴厂屯村北 | 北京奥宇水泥制品厂    | 1. 该企业水泥砌块生产项目正在生产，有环保审批手续，未经过环保验收；2. 生产设备及砂石散性物料未采取任何防扬尘措施。 | 116.779929 | 39.650381 |

| 编号        | 日期    | 辖区 | 县(区) | 污染源地址        | 污染源名称               | 主要问题   | 经度              | 纬度             |
|-----------|-------|----|------|--------------|---------------------|--|-----------------|----------------|
| 5-T033-BJ | 5月25日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区京塘路辅路  | 天纳克(北京)汽车减振器有限公司    | 1. 公司生产规模由环评批复的年产200万支扩大到900万支,生产工艺发生改变,未及时变更环评手续; 2. 喷漆工艺废气吸收装置,催化燃烧室设定温度偏低,有效燃烧温度应为300至400度。 | 116° 43' 28.9"  | 39° 51' 8.6"   |
| 5-T034-BJ | 5月25日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区广源西街1号 | 吉林森林工业股份有限公司北京门业分公司 | 该单位正在生产,切角机未安装污染治理设施; cp1 车间刷胶工序利用引风设施将未经处理的废气直接排放外环境; 包覆车间加热后利用引风设施将未经处理的废气直排外环境。             | 116° 43' 14.31" | 39° 51' 25.71" |
| 5-T035-BJ | 5月25日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区广源西街1号 | 北京北玻安全玻璃有限公司        | 1. 两台高压釜加压空压机尾气排口废烟气直排; 2. 中空涂胶车间人工补胶工序无废气治理设施; 3. 批建不符,新建硅巢生产线和均质炉。                           | 116° 43' 17.79" | 39° 51' 26"    |
| 5-T036-BJ | 5月25日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区广聚街    | 北京万生药业有限责任公司        | 1. 包衣车间两套除尘器除尘效率差,捕集率低; 2. 合成车间无废气治理设施; 3. 危废库未张贴标示,出入库无记录,处置单位处置时固废危废未分类。                     | 116° 43' 17.03" | 39° 51' 18.1"  |

| 编号        | 日期    | 辖区 | 县(区) | 污染源地址           | 污染源名称          | 主要问题  | 经度              | 纬度             |
|-----------|-------|----|------|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|
| 5-T037-BJ | 5月19日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X203(白师路) | 北京中科印刷有限公司     | 1. 纸毛回收车间无除尘器, 粉尘无组织排放; 2. 印刷机废气处理的废气等离子体有机废气净化设施部分电流表接近零值, 涉嫌不正常运行, 需进一步核实; 3. 2台2016年购进使用的印刷机无环保手续。 | 116° 45' 24.22" | 39° 56' 27.87" |
| 6-T074-BJ | 6月4日  | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X008(富壁路) | 北京通州京东长江加油站    | 该加油站正常营业, 年存储量5000-6000吨, 现场未提供环保手续。  | 116° 65' 89.2"  | 39° 85' 9.4"   |
| 6-T075-BJ | 6月4日  | 北京 | 通州区  | 北京市通州区长城路       | 无名家具加工点        | 该加工点正在作业, 无环保手续, 加工车间未安装治理设施, 厂区有一台燃煤采暖炉未拆除, 加工车间环境脏乱差。   | 116° 65' 26.82" | 39° 96' 88.28" |
| 6-T076-BJ | 6月4日  | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X008(富壁路) | 北京华洋世纪展览展示有限公司 | 该公司正在生产, 无环保手续, 木加工车间未安装粉尘收集装置和处理设施无组织排放, 厂区有燃煤锅炉一台, 未拆除, 营业执照与加工点不符。                                 | 116° 65' 26.82" | 39° 96' 88.28" |
| 6-T077-BJ | 6月4日  | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X008(富壁路) | 北京金圣缘古典家具有限公司  | 现场检查该公司未生产, 切割车间破损, 无粉尘收集装置和处理设施, 地面积灰较厚; 1台立式锅炉未拆除; 刷漆房门口排水口处有废漆水倾倒痕迹; 现场未提供环保手续。                    | 116° 65' 0.83"  | 39° 84' 38.9"  |

| 编号        | 日期   | 辖区 | 县(区) | 污染源地址           | 污染源名称           | 主要问题  | 经度              | 纬度             |
|-----------|------|----|------|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|
| 6-T078-BJ | 6月4日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X008(富壁路) | 北京市筑盟装饰公司       | 现场木具加工作坊正在作业,没有环保手续和营业执照,正在喷漆,无废气收集和处置设施,废漆桶露天堆存,打磨车间无粉尘收集和处理设施。        | 116° 39' 12.28" | 39° 58' 17.13" |
| 6-T079-BJ | 6月4日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X008(富壁路) | 北京正经机电设备有限公司    | 该公司未生产,厂区有一台燃煤锅炉未拆除,未向当地环保部门申请验收。                                       | 116° 65' 36.61" | 39° 97' 4.51"  |
| 6-T080-BJ | 6月4日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区G1(京哈高速)  | 北京意达观企展览展示有限公司  | 该公司正在生产,露天喷涂,喷漆房未安装废气治理设施;没有危废暂存场所,危废交无资质单位处置;切割车间未安装废气、粉尘收集处置装置;无环保手续。 | 116° 39' 13.35" | 39° 58' 14.54" |
| 6-T081-BJ | 6月4日 | 北京 | 通州区  | 北京市通州区X007(九德路) | 北京市益鑫利德厨房设备有限公司 | 该公司现场正在生产,无环保手续,焊接车间无废气收集和处理设施。   | 116° 65' 42.04" | 39° 97' 9.98"  |