

附件

北京市延庆区突出问题督办企业名单

| 编号 | 日期 | 辖区 | 县（区） | 污染源地址 | 污染源名称 | 主要问题 | 经度 | 纬度 |
|-----------|------|----|------|----------------------|--------------|--|-----------------|----------------|
| 6-T051-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区康庄镇三街村 | 北京育兴盛贸有限公司 | 公司正在生产，打磨焊接车间无废气收集装置和处理设施，车间内有刷漆痕迹，废漆料桶随意堆放，一台立式取暖锅炉未拆除，场区内有焚烧垃圾痕迹。现场未提供环保手续。 | 115° 53' 50.31" | 40° 21' 49.77" |
| 6-T052-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区康庄镇西红寺村南600米 | 北京宏诚利佳建材销售中心 | 现场检查，该单位正在生产，切割锯未采取任何污染防治设施，粉尘直排，锯末未采取覆盖措施，露天堆放，无环保手续。 | 115° 54' 40.69" | 40° 22' 56.56" |
| 6-T053-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区延庆镇南辛堡村西（原福利厂） | 北京金都冶金机械厂 | 1. 该公司正在生产，焊接工段烟气、喷漆工段漆雾均未安装配套治理设施，生产中产生的烟气、有机废气直排外环境；2. 车间废机油、废乳化液跑冒滴漏严重；3. 危险废物贮存间建设不规范；4. 2003年环评与该公司生产现状已严重不符。 | 115° 57' 35.19" | 40° 26' 42.69" |

| 编号 | 日期 | 辖区 | 县(区) | 污染源地址 | 污染源名称 | 主要问题 | 经度 | 纬度 |
|-----------|------|----|------|----------------------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 6-T054-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区康庄镇 251厂南500米 | 北京金海螺建材有限公司 | 现场检查时该公司正在生产。切割车间没有安装粉尘收集装置；取暖用燃煤锅炉未拆除。 | 115° 53' 50.3" | 40° 21' 48.49" |
| 6-T055-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区康庄镇 工业开发区天佑路东区5号地 | 北京市金兰钢结构有限责任公司 | 该公司正在生产，焊接车间无烟尘吸收装置和处理设施，车间内刷漆（环评批复不允许有喷漆）VOCs废气未采取有效收集和集中处理。 | 115° 54' 22.31" | 40° 23' 11.54" |
| 6-T056-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区延庆镇 妫水南街11号 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 1. 该公司正在生产，乙醇回收冷凝气体未安装处理装置，直排环境； 2. 2001年环评报告书与该企业现状严重不符； 3. 现场不能提供乙醇提纯釜残去向。 | 115° 58' 43.94" | 40° 26' 38.3" |
| 6-T057-BJ | 6月1日 | 北京 | 延庆区 | 北京市延庆区康庄镇 兴隆街2号 | 鑫海宾来酒店 | 该酒店后院内，有一台4吨燃煤锅炉，有部分存煤，院外存灰未采取防扬尘措施，露天堆放。 | 115° 53' 47.37" | 40° 22' 15.62" |