

附件

唐山市古冶区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-504	6月12日	唐山市	古冶区	南外环北海子沿村东	唐山圣火科技股份有限公司	中国河北省唐山市古冶区南外环路	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在以下环境问题：1. 部分料堆露天堆放，粉尘防治措施未到位；2. 传送带未密闭，落料点未落实喷淋防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-505	6月13日	唐山市	古冶区	范各庄镇	国义钢厂南粉料厂	中国河北省唐山市古冶区国义钢厂路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现该企业已取缔，存在以下问题：厂南部有一塌陷区，有煤矸石填埋堆放，未采取防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-506	6月13日	唐山市	古冶区	平台子村	唐山市古冶区平台子村废弃矿山(经度:118.485669, 纬度:39.774234)	中国河北省唐山市古冶区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	废弃矿山未复绿,未采取有效防治扬尘措施。	加强修复绿化,采取减尘抑尘综合整治措施	7月15日
HB-01-507	6月14日	唐山市	古冶区	王辇庄乡	唐山市古冶区王辇庄乡渣土露天堆放点	中国河北省唐山市古冶区	物料堆场未落实扬尘治理措施	道路旁土方、煤矸石等露天堆放。	块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-508	6月15日	唐山市	古冶区	大庄坨乡	三和货运车队(厂内饲料加工作坊)	中国河北省唐山市古冶区	工业粉尘无组织排放	现场检查时厂区内有一家饲料作坊正在生产,存在以下问题:粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-509	6月17日	唐山市	古冶区	王辇庄乡	中铁盛泰(唐山)矿业开采有限公司	中国河北省唐山市古冶区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时未生产,露天矿山防治扬尘措施未落实到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-510	6月18日	唐山市	古冶区	王辇庄乡、 卑家店镇	古冶区北山露天 矿山	河北省唐山市 古冶区	露天矿山 未落实减 尘抑尘措 施	大量露天矿山光秃秃一片，未进行国土覆绿，无序开采，扬尘防治措施不能落实到位，车辆过往尘土飞扬，是本地区重大的粉尘污染源。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-511	6月19日	唐山市	古冶区	范各庄镇 后殷各庄村 吕钱路西侧	范各庄镇后殷 各庄村吕钱路 西侧秸秆焚烧 点	中国河北省 唐山市古冶 区	秸秆焚烧	检查时发现，吕钱路西侧农田有秸秆燃烧。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日
HB-01-512	6月21日	唐山市	古冶区	王辇庄乡 赵陡路南 侧小笪村 北	王辇庄乡赵陡 路南侧小笪村 露天堆场	中国河北省 唐山市古冶 区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	检查时发现，该堆场露天堆放物料未采取苫盖等有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-513	6月23日	唐山市	古冶区	卑家店镇	唐山天物众强 高科精密管业 有限公司	中国河北省 唐山市古冶 区 G205(山 深线)	未落实 VOCs 整治 要求	检查时发现，该企业有刷漆作业，车间内有刺激性气味，污染治理设施未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-514	6月23日	唐山市	古冶区	卑家店镇	唐山市众基钢 结构有限公司	中国河北省 唐山市古冶 区红北道	未落实 VOCs 整治 要求	检查时发现，该企业正在生产。废油漆桶露天堆放，油漆废气(二甲苯)无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-515	6月24日	唐山市	古冶区	卑家店镇 一街村北	卑家店镇一街 村北矿山	中国河北省 唐山市古冶 区北外环路	露天矿山 未落实减 尘抑尘措 施	检查时发现，该露天矿山未采取 防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式；块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日