

附件

唐山市路南区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-574	6月15日	唐山市	路南区	文北街道办事处	唐山市华泰长城电气设备有限公司	唐山市路南区学警路南头	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 打磨工序粉尘无组织排放；2. 焊接工序集尘设施在运行，但集气罩口未设置到位，烟气无组织排放；3. 塑粉包装物等工业固废未做好防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-575	6月15日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山市神州机械有限公司	唐山市路南区稻地镇三角地南	未落实VOCs整治要求	现场检查时部分工段在生产，喷漆车间未在作业，存在以下问题：铆焊车间内的支架条下地面有油漆滴落痕迹，存在刷漆迹象，该车间无VOCs污染防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-576	6月15日	唐山市	路南区	女织寨乡	金利海石油 东侧	中国河北省 唐山市路南 区 G205(山 深线)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场发现有一堆场，存在以下问题：沙土露天堆放，未做好防扬尘苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-577	6月16日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山市路南 区檀庄拆迁 工地	中国河北省 唐山市路南 区警西路	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时该工地正在土方挖掘运输作业，存在以下问题：1. 施工场地未湿法作业，有大量扬尘产生；2. 工地门口运输车辆进出没有进行冲洗，大量尘土带出工地，造成工地外道路因车流大而产生大量扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-578	6月16日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山创新选 煤设备有限 公司	河北省唐山 市路南区 S263(唐海 线)	治污设施 不正常运 行	现场检查时正在生产，存在以下问题：车间内有焊烟净化设备，电焊和打磨工序作业时，焊烟净化设备未使用，废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施， 并确保正常使用。	7月15日
HB-01-579	6月16日	唐山市	路南区	稻地镇	渣土运输车 (冀 B5593A)	河北省唐山 市路南区 S263(唐海 线)	渣土车覆 盖不完全	冀 B5593A 的渣土车辆在稻地镇唐柏路运输过程中未落实覆盖措施。	依法查处，加大检查力度。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-580	6月16日	唐山市	路南区	稻地镇	某堆放场(小伟汽修厂对面)	河北省唐山市路南区S263(唐海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现一堆场,场内堆有大量黑色钢渣均未苫盖。	块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-581	6月19日	唐山市	路南区	小山街道办事处	中车唐山机车车辆有限公司(客车检修事业部)	河北省唐山市路南区南厂路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时企业正在生产,锅炉房共有6台锅炉,其中3台为生物质锅炉,均建有除尘设施,1台生物质锅炉正在运行,存在以下问题:1.锅炉房另有10t/h燃煤链条锅炉2台和10t/h水煤气锅炉1台,3台锅炉均未使用,但没有拆除烟囱或物理截断烟道,主要管路未断开,不符合淘汰要求;2.转向架车间焊接过程中废气未收集,有无组织排放。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-582	6月22日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山胜利机械制造有限公司	河北省唐山市路南区S263(唐海线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产,焊接工序配有移动式焊烟净化器,生产时都在使用;场地东北角建有油漆房,配有一套VOCs处理设施,尚未投入使用。存在问题:机加车间内外有冶金设备油漆未干,存在油漆作业迹象,有VOCs无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-583	6月22日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山市丰南区力拓钢管有限公司	河北省唐山市路南区S263(唐海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产。存在问题：第二幢加工车间7处正在从事焊接作业，仅有2处在使用焊烟净化设备，其余5处存在无组织排放，车间内烟尘较大。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-584	6月22日	唐山市	路南区	永红桥街道办事处	开滦集团唐山矿业分公司东南角	河北省唐山市路南区南湖大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	开滦集团矿业分公司东南角空地堆放大量煤矸石，现场检查时，场内大部分煤矸石均未苫盖，粉尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日