

附件

保定市莲池区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-331	9月23日	保定市	莲池区	百楼乡西百楼村兴安路16号	保定德众汽车服务有限公司	中国河北省保定市北市区东三环	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在营业。厂区内建有一喷漆房，喷漆房未按照环保要求安装废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-332	9月19日	保定市	莲池区	东二环东盛路65号	保定市宏箭彩印有限公司	中国河北省保定市南市区东盛路69	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产：存在问题：1. 废气风机与光催化设备连接管道密封不严，部分废气通过管道不严处直接外排出去；2. 4色印刷机南侧第一个集气罩检查时处于出风而不是抽风状态，第四个集气罩工作不正常。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-333	9月23日	保定市	莲池区	东三环	莲池区东三环无名混凝土搅拌站(原河北旺隆搅拌站)	中国河北省保定市北市区东三环	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现问题如下：1. 露天喷漆，检查时企业正在给水泥罐车露天喷漆，喷涂废气无组织排放；2. 扬尘整治不到位，该单位物料堆场为露天堆放，未按照环保要求进行覆盖，输送带未密闭，场内主要道路未按照要求硬化到位，厂区车辆进出口未安装喷淋设施；3. 企业现场未提供工商营业执照和环评审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-334	9月24日	保定市	莲池区	韩庄乡北	宏孚庄园二期工地	中国河北省保定市北市区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在挖土、卸土作业。存在问题：1. 堆场未落实覆盖要求；2. 渣土装卸未采取降尘抑尘措施；3. 施工现场共发现2个进出口，其中1个进出口未安装喷淋设施，另1个进出口安装了喷淋设施，但喷淋设备未接水电，无法使用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HB-08-335	9月19日	保定市	莲池区	焦庄乡朱庄村村北	河北百川商品混凝土制造有限公司	中国河北省保定市南市区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-336	9月27日	保定市	莲池区	太行路378号	保定铭博汽车服务有限公司	中国河北省保定市南市区莲池南大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在从事喷漆作业，废气治理设施光氧催化段开关未开启。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-337	9月27日	保定市	莲池区	太行路888号	河北览众专用汽车制造有限公司	中国河北省保定市南市区太行路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1 房车喷涂车间外少量汽车部件露天喷漆，检查时露天喷漆件油漆未干；2. 喷涂工序未办理环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-338	9月23日	保定市	莲池区	王辛庄	莲池区王辛庄垃圾、秸秆焚烧	中国河北省保定市北市区 G4(京港澳高速)	露天焚烧	现场检查时发现，在莲池村王辛庄正在焚烧垃圾和秸秆，现场浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日