

附件

沧州市高新技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-414	9月17日	沧州市	高新技术开发区	沧州高新区青海大道东侧中小企业科技创业园19号	河北慧印科技有限公司	河北省沧州市沧县青海北大道	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产，采样口设置在污染防治设施之前。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-415	9月19日	沧州市	高新技术开发区	高新区太原路	达力普石油专用管有限公司高新区分公司	河北省沧州市高新区太原路	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1.1号轧管车间维修区正在进行焊接作业，焊接烟尘净化设施未使用；2.1号轧管车间产生的废铁削露天堆放在车间北侧空地，未进行覆盖；3.1号轧管车间淬火炉烟囱监测平台不符合《固定源废气监测技术规范》（07HJ/T397-200）采样位置要求。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-416	9月19日	沧州市	高新技术开发区	吉林北大道	沧州汇业能源装备有限公司	中国河北省沧州市高新技术开发区吉林北大道	治污设施不正常运行	现场检查时，公司正在生产，喷漆工序产生的废气采用喷淋塔+光氧催化装置进行处理。存在问题:1. 废气处理设施不正常运行（喷淋塔水箱没有水，抽水泵未开）；2. 工人正在进行焊接作业，配套的焊烟处理器未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-417	9月30日	沧州市	高新技术开发区	西安路南侧27号	沧州庞大一众汽车销售有限公司	沧州高新技术产业开发区西安路南侧27号	排污口不规范	现场检查时，公司正在生产，存在问题：烟囱高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-418	9月20日	沧州市	高新技术开发区	迎宾大道西侧永济路北侧	金达科技股份有限公司	沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧永济路北侧	未落实VOCs整治要求	现场检查时，公司正在生产，10台VOCs光氧废气处理设施有运行，存在问题:3号有机废气处理设施处理前的收集管道没接好，造成部分废气未经处理直接外排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-419	9月19日	沧州市	高新技术开发区	永济西路 (高新区公安分局后侧)	沧州大舜去核机械制造有限公司	沧州市高新技术开发区永济西路 (高新区公安分局后侧)	未安装治污设施	现场检查时,公司正在生产,存在问题:正在进行焊接作业,未配套焊烟处理设备,产生的焊烟直接排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HB-08-420	9月26日	沧州市	高新技术开发区	长春路与青海北大道交汇西100米	砂石运输车(冀J129ZQ)	河北省沧州市沧县长春路	渣土车覆盖不完全	督查组在长春路与青海北大道交汇处检查时发现,车牌号为冀J129ZQ的砂石运输车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
HB-08-483	9月19日	沧州市	高新技术开发区	西安路吉林北大道交叉口	天成和园工地	河北省沧州市运河区西安路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,投诉人反映2号楼3号楼之间挖机施工过程中未采取降尘措施,投诉反映情况属实。现场核查发现移动喷雾器电源未接,同时发现11号楼室内正在打磨地平,扬尘较大,未采取降尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日