

# 附件

## 沧州市新华区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-461	9月21日	沧州市	新华区	沧州经济开发区新华园区	华油飞达集团有限公司	沧州经济开发区新华园区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：1. 生产车间(G)左侧的喷漆车间外厂房内大面积手工刷漆，没有使用废气处理设施；2. 生产车间(G)右侧喷漆房配套的废气处理设施未使用，喷漆房内有一刚喷好物件，表面油漆刚刚喷完，尚未干；3. 多个车间正在焊接，均未使用焊烟净化处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-462	9月30日	沧州市	新华区	沧州市新华区沧捷路（南环立交桥南1000米）	沧州市佳泰塑胶制品有限公司	沧州市新华区沧捷路（南环立交桥南1000米）	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，公司正在生产，现场无法提供环评审批验收手续，存在问题：公司涂胶机涂胶工段擅自安装一台吹风机，把涂胶工段产生的废气外吹，使集气罩废气收集无法正常运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-463	9月22日	沧州市	新华区	沧州市新华区交通北大道100号	沧州海旺达特种集装箱制造有限公司	中国河北省沧州市新华区交通北大道100号	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：焊接生产时未使用焊烟净化处理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-464	9月23日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区G104(长芦南大道)	沧州市鑫鹏家居有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦南大道)	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：喷胶车间无废气配套处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-465	9月24日	沧州市	新华区	交通北大道50号	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	中国河北省沧州市新华区交通北大道50号	排污口不规范	现场检查时，公司正在生产，公司炼油一部120万吨/年催化裂化脱硝除尘脱硫旁路烟道在线监控设施2018年6-9月份显示有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、流量等数据，旁路封闭不严。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-08-466	9月22日	沧州市	新华区	交通北大道66号	沧州市运河弹簧制造有限公司	中国河北省沧州市新华区交通北大道	未安装治污设施	现场检查时，公司正在生产，配有2台加热淬火炉和淬火油槽，存在问题：1. 加热淬火工艺未配套烟气收集处理设施，现场检查时该工段未生产，但有生产痕迹；2. 现场无法提供环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-467	9月18日	沧州市	新华区	鞠官屯村 砖厂旧址	沧州市新华区科星焊接厂	中国河北省沧州市新华区鞠官屯村砖厂旧址	治污设施不正常运行	现场检查时，公司正在生产，存在环境问题：切割焊接车间焊接烟气未收集，配套使用的移动式烟尘收集器放至车间角落，闲置未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-468	9月28日	沧州市	新华区	孙庄子村 东	沧州市新华区孙庄子村东焚烧垃圾点	中国河北省沧州市新华区孙庄子村	露天焚烧	现场检查时，新华区孙庄子村东正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实，责令加强监管。	10月15日
HB-08-469	9月18日	沧州市	新华区	小赵庄乡 鞠官屯村 北100米	沧州恒力液压机械有限公司	沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯村北100米	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 公司焊接车间正在从事焊接作业，配套的焊烟处理设施闲置在旁，未使用；2. 环评审批（无焊接工艺，无生产废气产生）与实际生产项目不符。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HB-08-470	9月23日	沧州市	新华区	长芦南 大道24号	沧州市永新彩钢有限公司	中国河北省沧州市新华区长芦南大道24号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，公司正在生产，存在问题：彩钢复合板机废气集气罩密封帘呈掀起状态，未使用，复合板机产生的废气无法有效收集。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日