

附件

吕梁市岚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-558	9月28日	吕梁市	岚县	东村镇陈家营村	岚县精雕吸塑柜门加工厂	中国山西省吕梁市岚县	新发现清单外“散乱污”	<p>岚县精雕吸塑柜门加工厂于2018年3月份建成，于2018年5—6月份投入使用，无营业执照，无相关环保手续。该厂属于家具制造行业，现场检查时，该加工厂正在生产，发现存在以下问题：</p> <p>1. 该加工厂喷涂（胶）工序使用同人粘胶（真空吸塑胶），无废气收集处理装置，废气直排；2. 该加工厂二楼有一个喷漆房，有专用家具漆工具，有喷漆痕迹，无废气收集处理装置，废气直排。现场检查时，执法人员拍照取证。检查后，岚县东村镇对该厂实施断电。</p>	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-559	9月20日	吕梁市	岚县	东村镇东村马家坪	岚县中磁浩源科技有限公司	中国山西省吕梁市岚县S313	排污口不规范	现场检查时，该企业软性磁性主体生产线已于2018年9月4日断电停产，现场部分工人正在从事残次品的整理工作，存在的主要问题有：1. 西侧两个废气排放口高度不足环评要求的15米；2. 现场发现存在8个废气排放口，超过环评要求的2个。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-560	9月17日	吕梁市	岚县	东村镇东村葡萄园	岚县岚峰汽修汽配门市	中国山西省吕梁市岚县S313(岚河北路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该门市未营业，有一座喷漆房，有生产痕迹，未建设配套废气处理设施，喷漆产生的有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日
SX-08-561	9月17日	吕梁市	岚县	东村镇高崖湾村岚州花园物业楼2层2号	岚县安鑫物业管理有限责任公司	中国山西省吕梁市岚县S217	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司原有2台16吨锅炉已拆除，发现场地上堆有大量煤矸石、煤渣、沙石等，未按要求采取扬尘治理措施，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-562	9月27日	吕梁市	岚县	东村镇黑龙洼村	山西煤炭运销集团龙达煤业有限公司	中国山西省吕梁市岚县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产，大量煤泥露天堆放，未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-563	9月20日	吕梁市	岚县	东村镇马家坪	岚县天保铁艺门市	中国山西省吕梁市岚县S313	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要经营铁门加工喷漆，无营业执照，未安装废气收集处理装置，有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。或关停取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-564	9月20日	吕梁市	岚县	东村镇马家坪路东	岚县隆兴汽修厂	中国山西省吕梁市岚县S313	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，有一个露天喷漆台，有刷漆喷漆工具，有明显喷漆痕迹，露天喷漆，无废气收集处理装置，有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日
SX-08-565	9月29日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	侯虎铁艺	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该铁艺作坊从事金属门窗加工，有喷漆环节，现场发现该作坊室内有浓重的油漆气味，有近期生产的痕迹，无废气处理设施，产生的有机废气直排外环境。现场拍照取证。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。或关停取缔。	10月31日
SX-08-566	9月28日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	东村镇坡上村狗子肉店(绿能电动车旁)	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查时，该肉店正在营业，有1个燃煤炉灶，无废气收集处理装置，废气直排。该肉店位于岚县建成区和禁燃区。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。进一步调查核实，对禁燃区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-567	9月28日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	东村镇坡上村天顺酒楼宴会厅	中国山西省吕梁市岚县北街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该宴会厅无营业执照，现场检查时，正在营业，有1台1吨小型热水燃煤锅炉，烟道未切割，未列入淘汰名单。该宴会厅位于岚县建成区和禁燃区。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-568	9月23日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	岚县宏烨耐磨材料厂	中国山西省吕梁市岚县	新发现清单外“散乱污”	该企业主要从事生铁冶炼铸造生产，属铸造行业。现场检查时，该企业未生产，发现主要问题：1. 现场未提供营业执照，经网上查询该公司有营业执照。2. 无环保手续。3. 现场未断电，处于通电状态，具备生产能力，有明显生产痕迹。4. 生产车间有2台中频炉、电锯等生产设备，有熔炼、浇注工序。5. 现场堆放大量废铁、铸铁球等铸造原辅材料。6. 生产车间地面积大量灰尘。7. 熔炼、浇注工序未安装烟尘收集、处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-569	9月22日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	岚县瑞瑞钣金门店	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产,有喷漆工具,无废气收集处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日
SX-08-570	9月22日	吕梁市	岚县	东村镇坡上村209国道旁	岚县邸全旺汽车修理部	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产,有喷漆房,无废气收集处理装置,有机废气直排外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-571	9月24日	吕梁市	岚县	东村镇西村小学旁	岚县小英水产调味	中国山西省吕梁市岚县西村小学旁	经营性炉灶	按照营业执照,该门市经营范围为水产调味。现场检查时,该门市正在使用燃煤大灶,烟尘较大,无废气收集处理装置,废气直排。该门市位于岚县建成区和禁燃区。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-572	9月22日	吕梁市	岚县	东村镇赵朝舍村育英中学院内1排2号	岚县富华门业有限公司	中国山西省吕梁市岚县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时,该公司木门加工项目正在生产,有营业执照,无环保手续。该公司木门项目有喷漆工序,建有喷漆房,正在使用有机油漆进行喷漆作业,气味刺鼻,无废气收集处理设施,有机废气直排外环境。该公司未被列入当地散乱污名单内。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-08-573	9月21日	吕梁市	岚县	界河口镇东口子村	岚县界河口镇东口子村村对面小河南边无名沙石场	中国山西省吕梁市岚县S313	物料堆场未落实扬尘治理措施	沙石场位于岚县界河口镇东口子村村对面小河南边,场地上堆积大量沙石原辅材料,未覆盖,场地上有一台筛沙机。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。调查核实,清理露天堆放物料和机械设施。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-574	9月25日	吕梁市	岚县	岚城镇南关村	岚县岚城镇南关村209国道北无名水泥制品加工厂	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该加工厂未生产,现场未找到相关负责人。场地上堆积大量沙石、复合肥和生产设备,沙石未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。或清理取缔。	10月15日
SX-08-575	9月27日	吕梁市	岚县	岚县东村镇陈家营村	岚县火车站北侧1处禁烧点	中国山西省吕梁市岚县S252	露天焚烧	现场检查时,在岚县火车站北侧发现1处天然气管道看护工露天焚烧树叶枝,烟雾较大。在督查人员要求下看护工将焚烧火点扑灭。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。对相关人员进行问责处理。	10月15日
SX-08-576	9月28日	吕梁市	岚县	岚县东村镇陈家营村窑畔上(岚县惠民机动车检测有限公司院内)	山西惠通达汽贸有限公司	中国山西省吕梁市岚县S252	未落实VOCs整治要求	该公司有1台喷漆房,已被查封,现场检查时,该喷漆房正在使用,废气治理设施未运行,废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日



编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-577	9月17日	吕梁市	岚县	岚县东村镇东村葡萄园	岚县虎春京顺汽修门市	中国山西省吕梁市岚县S313(岚河北路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该正在生产,使用喷漆房进行喷漆作业,无配套废气处理设施,喷漆有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日
SX-08-578	9月29日	吕梁市	岚县	岚县东村镇东欣酒店	杨三小个体露天喷漆点(东欣酒店门前)	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,杨三小在东欣酒店门前进行露天喷漆,有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX-08-579	9月26日	吕梁市	岚县	岚县东村镇南白家庄村柳沟半	岚县宏发砖业有限公司	中国山西省吕梁市岚县S252	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司制砖项目正在生产,发现:1.隧道窑脱硫除尘系统不正常运行,有3台加碱泵其中2台泵损坏,加碱进水池呈酸性,脱硫塔回水呈酸性,2.隧道窑脱硫除尘系统烟囱高度约12米左右,不足环评要求的20米,3.破碎筛分除尘器烟囱高度约6米,不足环评要求的15米。督查人员拍照取证。	取缔喷漆点。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-580	9月29日	吕梁市	岚县	岚县东村镇坡上村	兴业个人宾馆(小巴黎楼上)	吕梁市岚县坡上村新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该宾馆正在营业,无营业执照。有1台0.7吨燃煤热水锅炉,在清单外,未拆除,未切割烟道。该宾馆位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-581	9月29日	吕梁市	岚县	岚县东村镇坡上村	岚县固墙保温建材有限公司	中国山西省吕梁市岚县新建路	未安装治污设施	现场检查时,该公司正在生产,主要生产抗裂砂浆,有1台搅拌混合机,无废气处理设施。该公司有关人员拒绝检查,未提供营业执照。督查人员拍照摄像取证。	采取密闭式作业及建设相关环保设施,或者清理取缔。	10月31日
SX-08-582	9月28日	吕梁市	岚县	岚县东村镇坡上村	凯利宴会厅	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,发现清单外应淘汰燃煤锅炉2台,其中1台0.35吨燃煤茶暖多用炉,1台1吨燃煤常压热水锅炉,有使用痕迹,2台均未拆除,烟道未切割。该厅位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-583	9月28日	吕梁市	岚县	岚县东村镇坡上村	纯胡麻油房	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	经营性炉灶	现场检查时,该店正在经营,有1台燃煤烘炉和1台燃煤茶水炉,有使用痕迹。该店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁燃区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-584	9月29日	吕梁市	岚县	岚县东村镇坡上村(原县人武部民兵装备仓库)	山西省岚县定点屠宰厂(4台锅炉)	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该厂未生产,据该厂看守人员称从2018年6月停产至今。发现:该厂有4台燃煤锅炉(3台0.2吨、1台0.5吨)和1台燃煤炉灶,未列入岚县淘汰清单,未拆除,烟道未切割。该厂位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-585	9月29日	吕梁市	岚县	岚县东村镇坡上村耐火材料西侧	山西步尔塑料拖鞋制造有限责任公司	中国山西省吕梁市岚县新建路	未安装治污设施	现场检查时,该公司有营业执照,未生产,发现:1.该公司塑料拖鞋项目于2018年8月开始建设,已基本建成,无环保手续。2.现场检查时发现生产痕迹,该公司负责人称曾短期试过机器,塑料拖鞋项目有搅拌、加热、定型等工序,有废气产生,未建废气处理设施。3.在车间有喷漆痕迹,无废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-08-586	9月25日	吕梁市	岚县	岚县东村镇葡萄园内	圪姜姜手工加点(岚县东村镇葡萄园内)	中国山西省吕梁市岚县向阳东路19	经营性炉灶	现场检查时,该加工点正在生产,有1台炉灶,使用煤炭。该加工点位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁燃区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-587	9月25日	吕梁市	岚县	岚县东村镇石家庄村	岚县乃喜空心砖厂	中国山西省吕梁市岚县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该空心砖厂未生产,场地上堆积大量沙石未覆盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-588	9月25日	吕梁市	岚县	岚县岚城镇南关村	岚县绿昌兴农林牧有限公司	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时,该公司农副产加工冷藏项目正在生产,未提供环保手续。该公司有1台0.1吨汽水两用炉,主要用于农副产加工,使用煤作为燃料,未安装废气处理设施。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月31日
SX-08-589	9月30日	吕梁市	岚县	岚县普明镇小万村官地	岚县新大象农牧发展有限公司	中国山西省吕梁市岚县	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时,该公司生猪养殖项目正在生产,无环保手续。该公司有1台4吨燃煤锅炉正在使用,配有除尘器和脱硫设施,发现:脱硫碱液池加碱泵未启动,碱液池呈中性。督查人员现场拍照摄影取证。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月31日
SX-08-590	9月23日	吕梁市	岚县	岚县社科乡葛铺村	岚县社科乡葛铺村S217路边电子商务服务点此侧小桥下垃圾焚烧点	中国山西省吕梁市岚县S217	露天焚烧	现场检查时,在S217岚县社科乡葛铺村电子商务服务点此侧小桥下发现1处垃圾焚烧点,有较大烟雾,气味刺鼻。在督查组要求下组织扑灭。	进一步调查核实,对相关人员进行问责处理。	10月15日
SX-08-591	9月26日	吕梁市	岚县	岚县县城东街	岚县齐天宾馆	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查时,该宾馆正在扩建装修,电锅炉正在运行,发现存在以下问题:1.原有1台燃煤,在淘汰范围内,未拆除到位;2.有一个燃煤炉灶,使用燃煤,无废气收集处理装置,废气直排。该宾馆在岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-592	9月25日	吕梁市	岚县	岚县县城葡萄园	岚县元珍油坊	中国山西省吕梁市岚县S313(岚河北路)	经营性炉灶	现场检查时,该油坊正在生产,有2台烘炒机和1台炉灶,均使用燃煤,分别进行烘炒和油加温。该油坊位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-593	9月27日	吕梁市	岚县	岚县县城桥北街...	岚县岚州宾馆	中国山西省吕梁市岚县向阳东路19	排污口不规范	现场检查时,该酒店正在运营,有2台天然气锅炉,正在使用1台天然气锅炉,发现1.天然气锅炉废气排放烟囱高约5米左右,未达排放标准不低于8米要求;2.原有燃煤锅炉未完全拆除。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-594	9月28日	吕梁市	岚县	岚县县城桥北社区坡上村村口	岚县永清生熟肉店	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	经营性炉灶	现场检查时,该店正在经营,有1台燃煤炉灶,无废气收集处理装置。该店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-595	9月26日	吕梁市	岚县	岚县县城桥南社区南街23号	岚县进生态源小杂粮加工坊	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	经营性炉灶	现场检查时,该加工坊正在生产,有1台烘炒机和1台茶水炉,均使用煤炭作为燃料,无废气处理设施。该加工坊位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-596	9月23日	吕梁市	岚县	岚县县城桥南社区葡萄园内	岚县岫容豆制品加工厂	中国山西省吕梁市岚县	经营性炉灶	现场检查时,该厂正在进行豆制品加工,有2台灶台,使用燃煤,无废气收集处理设施,冒黑烟。该厂位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-597	9月30日	吕梁市	岚县	岚县县城人民路社区新建路兴荣市场东侧	岚县兴荣餐馆	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	经营性炉灶	现场检查时,该餐馆正在营业,有1台燃煤大灶,正在使用。该餐馆位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-598	9月25日	吕梁市	岚县	岚县县城向阳东路.	岚县东欣快捷酒店有限公司	中国山西省吕梁市岚县S313(岚河北路)	排污口不规范	现场检查时,该酒店正在运营,原有燃煤锅炉已停止使用,现使用一台燃气式卧式常压热水锅炉,发现锅炉废气排放口烟囱高只有3米左右,未达到锅炉排放标准不低于8米的要求。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-599	9月24日	吕梁市	岚县	岚县县城向阳东路葡萄园	岚县旭东副食加工店	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	经营性炉灶	现场检查时,该副食品加工店正在营业,有1台麻油加工机,使用煤炭作为燃料。该店位于岚县建成区和禁燃区,未列应淘汰名单。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-600	9月30日	吕梁市	岚县	岚县县城秀容街	岚县旅悦旅馆	中国山西省吕梁市岚县宜芳街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该宾馆正在营业,有1台0.07吨燃煤茶水炉,未列入清单内,未拆除,未切割烟道。该宾馆位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-601	9月30日	吕梁市	岚县	岚县向阳路	岚县旻泉酒店有限公司	中国山西省吕梁市岚县崇文街	排污口不规范	现场检查时,该酒店正在运营,已实施煤改气,有1台天然气锅炉,正在使用,排气筒高度约5米左右,未达到排放标准不低于8米的要求。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-602	9月25日	吕梁市	岚县	岚县向阳路南街小巷	岚县向阳路南街小巷无名凉菜加工点	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	经营性炉灶	现场检查时,该加工点正在生产,使用2台燃煤大灶,无废气处理设施。该点位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔	10月15日
SX-08-603	9月30日	吕梁市	岚县	岚县小道街	幸福宴会厅	中国山西省吕梁市岚县小道街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该厅正在营业,无营业执照,有1台0.05吨燃煤锅炉,3台燃煤大灶,正在使用,未列入清单内,未拆除,未切割烟道。该厅位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-604	9月29日	吕梁市	岚县	岚县新建路(旧汽车站院内)	岚县旻泉宾馆有限公司	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该宾馆正在运营,列入淘汰清单有2台燃煤锅炉,发现:其中1台淘汰清单内的2吨燃煤锅炉正在使用,无废气处理设施,废气直排。该宾馆位于岚县建成区和禁煤区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-605	9月27日	吕梁市	岚县	岚县新型工业园区(普明镇柳峪村)	岚县盛华特种精密铸造有限公司	中国山西省吕梁市岚县	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,检查发现以下问题:1.按照排污许可证规定,应在编号为DA002.DA003.DA005.DA006共4个排放口处安装自动监控设施,实际只在编号为DA002.DA006排放口安装自动监控设施,编号为DA003烧结机尾排放口和编号为DA005高炉矿槽排放口未安装自动监控设施;2.该企业高炉出铁场未按环评要求安装顶吸和侧吸的集气罩,部分废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
SX-08-606	9月30日	吕梁市	岚县	山西省吕梁市岚县新建路	中国联合网络通信有限公司岚县分公司	中国山西省吕梁市岚县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该公司正在营业,有1台0.7吨燃煤锅炉,未列入清单内,未拆除,未切割烟道。该宾馆位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-607	9月21日	吕梁市	岚县	上明乡顾尾头村	岚县上明乡顾尾头村垃圾露天焚烧点3处	中国山西省吕梁市岚县S313	露天焚烧	现场检查时,发现313省道路南路边上,上明乡顾尾头村环卫工人正在焚烧垃圾,焚烧点3处,现场浓烟扑鼻。在督查组要求下,环卫工人立即组织扑灭。	进一步调查核实,对相关人员进行问责处理。	10月15日



编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-608	9月21日	吕梁市	岚县	上明乡斜坡村	岚县华辉中空玻璃加工厂	中国山西省吕梁市岚县S313	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，有一台丁基胶涂胶机正在使用，现场气味浓，没有废气收集处理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚，或关停取缔。	10月31日
SX-08-609	9月24日	吕梁市	岚县	社科乡兰家舍村	岚县海星修理厂	岚县社科乡兰家舍村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该修理厂正在生产，露天喷漆，未建废气收集处理装置，有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日
SX-08-610	9月26日	吕梁市	岚县	县城北街	高振华蛤蟆含蛋夹肉饼小吃加工	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查发现，该经营户使用燃煤用的经营性炉灶从事肉夹饼的小吃加工，无营业执照，废气直排外环境，位置处在该县建成区和禁燃区。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。进一步调查核实，对禁燃区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-611	9月26日	吕梁市	岚县	县城北街	李山早点小吃部	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查时,该小吃店正在营业,无营业执照,有3个燃煤炉灶,正在使用,无废气收集处理装置,废气直排。该小吃店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-612	9月26日	吕梁市	岚县	县城北街	高挣业饼子蛤蟆含蛋小吃加工	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查发现,该经营户无营业执照,使用燃煤用的经营者炉灶,从事肉夹饼的小吃加工,废气直排外环境,该经营户处在县城建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-613	9月25日	吕梁市	岚县	县城滨河东路(东欣市场东侧7号楼)	岚县天利和酒店有限公司	中国山西省吕梁市岚县S313(岚河北路)	排污口不规范	该公司使用燃气锅炉,锅炉正在运行,锅炉排放口设置不规范,不足8米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。规范设置排污口。	10月31日
SX-08-614	9月30日	吕梁市	岚县	县城龙山街公路段侧面	岚县龙凤酒楼	中国山西省吕梁市岚县龙山街	经营性炉灶	该酒楼有2台燃煤大灶,正在使用,无废气处理设施,废气直排,有较大烟雾,气味刺鼻。该酒楼位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-615	9月29日	吕梁市	岚县	县城桥北社区东村镇坡上村	岚县大众洗浴中心	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该洗浴中心正在运营，1台0.17吨燃煤锅炉正在使用，未安装废气处理设施，废气直排。该洗浴中心燃煤锅炉未列入岚县淘汰名单，位于岚县建成区和禁燃区。	调查核实，取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-616	9月26日	吕梁市	岚县	县城桥北社区东河滩	岚县便民饭店	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查时，该饭店正在经营，有2个燃煤炉灶，1个正在使用燃煤，无废气收集处理装置，废气直排。该饭店位于岚县建成区和禁煤区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-617	9月27日	吕梁市	岚县	县城桥北社区奋生家电商	岚县小小饭店	中国山西省吕梁市岚县向阳东路19	经营性炉灶	现场检查时，该饭店正在运营，位于岚县县城区域和禁煤区内，发现该饭店有1台燃煤炉灶，正在使用，无废气收集处理设施。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-618	9月22日	吕梁市	岚县	县城桥北社区坡上村	岚县雅图汽车漆	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，露天调漆，气味刺鼻，有机废气未有效收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-619	9月28日	吕梁市	岚县	县城桥北社区坡上村村口	岚县泽榆肉制品店	中国山西省吕梁市岚县北街	经营性炉灶	现场检查时，该肉制品店正在营业，有2台燃煤炉灶，无废气收集处理装置，废气直排。该店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-620	9月27日	吕梁市	岚县	县城桥北社区向阳路奋生家电旁	岚县碗碗香面馆	中国山西省吕梁市岚县向阳东路19	经营性炉灶	现场检查时，该小吃店正在经营，有1台燃煤炉灶，正在使用燃煤，无废气收集处理装置，废气直排。该小吃店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-621	9月26日	吕梁市	岚县	县城桥北社区秀容便民市场A区1号	岚县彦明小吃店	中国山西省吕梁市岚县秀容街	经营性炉灶	现场检查时，该小吃店正在经营，有1台燃煤炉灶，正在使用燃煤，无废气收集处理装置，废气直排。该小吃店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-622	9月17日	吕梁市	岚县	县城桥南社区葡萄园	岚县亚欧汽修	中国山西省吕梁市岚县S313(岚河北路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该门市部未营业，现场有生产痕迹，未建设配套废气处理设施，喷漆所产生的有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-623	9月25日	吕梁市	岚县	县城桥南社区向阳东路	岚县碧华园洗浴中心	中国山西省吕梁市岚县G209(向阳路)	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时,该洗浴中心正在经营,有一台约0.1吨燃煤锅炉,有余温。该洗浴中心在建成区范围内,锅炉未完全拆除,房间内有煤炭。	调查核实,取缔燃煤锅炉、炉灶进行清洁能源改造。	10月15日
SX-08-624	9月27日	吕梁市	岚县	县城桥南社区向阳东路邸吉迎楼临街门市	岚县晋兴宾馆	县城桥南社区向阳东路邸吉迎楼临街门市	经营性炉灶	现场检查时,该宾馆正在营业,发现:该宾馆1台茶水炉未拆除,有使用痕迹。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-625	9月24日	吕梁市	岚县	县城桥南社区向阳路(葡萄园院内)	岚县欣伟汽车维修服务中心	中国山西省吕梁市岚县县城桥南社区向阳路(葡萄园院内)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业正在生产,有喷漆房,喷漆房内有刚喷完漆的汽车,气味刺鼻,无废气收集处理装置,有机废气直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日
SX-08-626	9月26日	吕梁市	岚县	县城向阳东路	岚县岚州风味小吃加工	中国山西省吕梁市岚县向阳东路19	经营性炉灶	现场检查发现,该经营户使用燃煤用的经营性炉灶从事小吃加工,有营业执照,废气直排外环境,该小吃店地处秀容便民市场,处于岚县县城建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-627	9月26日	吕梁市	岚县	县城向阳 东路秀容 市场	岚县蛤蟆 含蛋店	中国山西省 吕梁市岚县 向阳东路19	经营性炉灶	现场检查时，该小吃店正在经营，有1台燃煤炉灶，正在使用燃煤，无废气收集处理装置，废气直排。该小吃店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-628	9月27日	吕梁市	岚县	县城向阳 路	岚县向阳 路365酒店 后院美团 外卖旁无 名小餐厅	中国山西省 吕梁市岚县 G209(向阳 路)	经营性炉灶	该小餐厅位于岚县向阳路365酒店后院美团外卖旁，有1个燃煤大灶，1个燃煤炉灶，现场检查时未使用，有使用痕迹。该小餐厅位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-629	9月25日	吕梁市	岚县	县城向阳 路南街小 巷	岚县南街 李水平油 坊	中国山西省 吕梁市岚县 G209(向阳 路)	经营性炉灶	现场检查时，该油坊正在生产，有1台炒炉和1台小煤炉，均使用煤炭作为燃料，检查时冒黑烟。该油坊位于建成区和禁煤区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-630	9月27日	吕梁市	岚县	县城新建 路	岚县新建 路25号润 泽园宾馆 东农家菜 馆	中国山西省 吕梁市岚县 新建路	经营性炉灶	该农家菜馆无营业执照，现场检查时，正在营业，有1个燃煤大灶，正在使用，无废气收集处理装置，废气直排。该菜馆位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-631	9月27日	吕梁市	岚县	县城新建路(旻泉底楼)	岚县喜相园饭店	岚县县城新建路(旻泉底楼)	经营性炉灶	现场检查时,该饭店正在营业,有1个燃煤大灶,正在使用,无废气收集处理装置,废气直排。该饭店位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-632	9月28日	吕梁市	岚县	县城新建路东村镇对面	岚县阳光宾馆	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该宾馆正在营业,新发现一台名单外燃煤锅炉,约1吨。该宾馆位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-633	9月28日	吕梁市	岚县	县城新建路南	新建路南小面馆家常菜旁无名油坊	中国山西省吕梁市岚县新建路	经营性炉灶	现场检查时,该油坊正在营业,有1台炒炉、1台茶水炉、1台取暖炉,均使用煤炭。该油坊位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-634	9月26日	吕梁市	岚县	县城秀容市场	岚县平珍饼子铺	中国山西省吕梁市岚县向阳东路19	经营性炉灶	现场检查时,该饼铺正在经营,有1个燃煤炉灶,正在使用燃煤,无废气收集处理装置,废气直排。该饼铺位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实,对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-635	9月30日	吕梁市	岚县	新建路社区旧法院对面	岚县御都洗浴中心	中国山西省吕梁市岚县新建路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该洗浴中心正在营业，新发现2台清单外燃煤锅炉，每台约0.1吨，烟道均未切割，现场堆积大量煤炭。该洗浴中心位于岚县建成区和禁燃区。	进一步调查核实，对禁煤区范围内的燃煤炉灶进行取缔。	10月15日
SX-08-636	9月22日	吕梁市	岚县	新建路与209国道交汇处西侧	岚县隆兴汽车服务有限公司	中国山西省吕梁市岚县G209(呼北线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，有喷漆房，正在喷漆，露天晒漆，气味刺鼻，未建配套废气收集处理装置，有机废气直排外环境。该企业实际生产地点上与营业执照地点(岚县县城环城路(209国道东河明珠2号商业楼18号房))不一致。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。未完成整改前喷漆工序不得投入运行。	10月31日