

# 附件

## 吕梁市离石区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-637	9月22日	吕梁市	离石区	滨河街道办	货车晋JHU398	中国山西省吕梁市离石区滨河街道	渣土车覆盖不完全	检查时该运输车辆正行驶在滨河南东路,正在运输渣土,车牌号为晋 JHU398,但该车未落实覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
SX-08-638	9月22日	吕梁市	离石区	滨河街道办	凤凰山庄项目	吕梁市离石区沙会则村附近	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时,该建筑工地正在施工。但工地有较大面积开挖出来的土方露天堆放,且未进行苫盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-639	9月20日	吕梁市	离石区	凤山街道	吕梁市离石区车元素汽车装潢服务部	吕梁市离石区龙凤南大街	未落实VOCs整治要求	检查时,企业正在运营。企业未安装VOCs收集处理设施对喷漆废气进行处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-640	9月24日	吕梁市	离石区	凤山街道办	位于吕梁市离石区北川河西 路(37.5399 N, 111.127 3E)的精英 汽修店	中国山西省 吕梁市离石 区北川河西 路	未落实 VOCs 整治要求	检查时该汽修店正在经营,喷漆房未运行,该喷漆房未安装有 VOCs 收集处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX-08-641	9月20日	吕梁市	离石区	凤山街道办	吕梁彩通 广告装饰 有限公司	吕梁市离石 区乔家沟村 (王艳军自 建三层楼房 1层)	未落实 VOCs 整治要求	检查时正在运营,彩印过程产生的 VOCs 废气未配套污染治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX-08-642	9月20日	吕梁市	离石区	凤山街道办	吕梁勇昌 汽修服务 有限公司	中国山西省 吕梁市离石 区龙凤南大 街	未落实 VOCs 整治要求	检查时企业正在运营。企业未安装 VOCs 废气处理设施对喷漆废气进行收集处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-643	9月20日	吕梁市	离石区	凤山街道办	吕梁市离石区梁氏汽修服务部	吕梁离石区凤山街道办乔家沟村文丰路交警三中队东300米	未落实VOCs整治要求	检查时，企业正在运营。企业未配套VOCs收集处理装置对喷漆废气进行处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-644	9月18日	吕梁市	离石区	凤山街道办	吕梁市离石区小明汽修部	中国山西省吕梁市离石区G209(北川河西路)	未落实VOCs整治要求	检查时汽修厂正常生产经营，喷漆房未安装废气处理设施，未对VOCs废气进行处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-645	9月25日	吕梁市	离石区	凤山街道办北川河西路	位于吕梁市离石区北川河西路(37.5395N, 111.1269E)的新浪汽车服务中心	吕梁市离石区北川河西路	未落实VOCs整治要求	检查时该汽修店未运行，经检查该店喷漆房未安装VOCs废气收集处理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-646	9月27日	吕梁市	离石区	红眼川贾北里村	吕梁市振东洗煤有限公司	吕梁市离石区红眼川贾北里村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时企业正在运行，企业已搭盖设置雨篷的原煤堆场，但现场发现，企业仍有大量的原煤露天堆放在厂区内，没有进行苫盖，企业道路也没有采取洒水喷淋措施，现场扬尘情况明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-647	9月19日	吕梁市	离石区	交口街道	吕梁顺达汽车贸易有限公司（长安汽车）	离石区交口街道办乔家塔村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时，企业正在生产一台一吨燃煤锅炉未进行管道物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-648	9月18日	吕梁市	离石区	交口街道	吕梁市嘉通汽车销售服务有限公司	离石区交口街道办商业街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时企业正在运行，企业喷漆工序已配套有VOCs废气收集处理设施。该公司所处交口街道于2018年8月19日划入禁煤区，1台燃煤锅炉蒸发量估计为1t/h（铭牌标示不清），未进行管道物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-649	9月18日	吕梁市	离石区	交口街道	吕梁厚生汽车销售服务有限公司	中国山西省吕梁市离石区兴盛路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时企业正在经营，喷漆工序未运行，企业配套有喷漆工序VOCs废气收集处理设施。该公司所处交口街道于2018年8月19日划入禁煤区，1台燃煤锅炉蒸发量为1t/h，未进行烟道物理切割，未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-650	9月18日	吕梁市	离石区	交口街道	吕梁市联动万里汽车贸易有限公司	吕梁市离石区交口镇聚富汽贸园	未落实VOCs整治要求	检查时企业未进行生产，喷漆工序尚未运行，喷漆工序未配套VOCs污染治理设施。企业现有的一台2t燃煤热水锅炉未进行物理切割。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-651	9月20日	吕梁市	离石区	交口街道办	吕梁市离石区恒利汽修厂	中国山西省吕梁市离石区交口街道办乔家塔村	未落实VOCs整治要求	检查时企业正在生产，企业喷漆房未安装废气处理系统对VOCs废气进行处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-652	9月20日	吕梁市	离石区	田家会街道	吕梁市离石区恒业新型建材有限公司	吕梁离石区田家会街道办上楼桥	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，企业已停产，企业配套有脱硫设施对砖窑焙烧烟气进行处理，并搭盖有雨棚对燃煤和原料进行贮存，但现场仍有部分燃煤露天堆放且未毡盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-653	9月20日	吕梁市	离石区	田家会街道	吕梁市北圪垛铝业有限责任公司	中国山西省吕梁市离石区G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，企业正在生产，企业没有落实扬尘污染治理设施，仅对部分物料堆场进行的毡盖，仍有较大面积的物料露天堆放且未毡盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-654	9月20日	吕梁市	离石区	田家会街道办	山西华吕汽贸有限公司	中国山西省吕梁市离石区田家会街道办田家会村	未落实VOCs整治要求	检查时企业正在生产，企业两个喷漆房，其中一个喷漆房安装一套光氧催化废气处理系统对VOCs废气进行处理，另一个喷漆房未安装废气处理系统对VOCs废气进行处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-655	9月21日	吕梁市	离石区	吴城镇	吕梁市离石区凌云诚信石料厂	吕梁市离石区吴城镇街上村驿沟	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时，该石料厂正在运营，企业设置有密闭的破碎设备、输送带及产品库房。但厂区范围内仍有较大量的物料露天堆放，未进行毡盖，也未见进行洒水抑尘，现场扬尘情况明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-08-656	9月23日	吕梁市	离石区	信义镇	东泰绿谷休闲园宿舍楼项目	离石区信义镇 (111.3725E, 37.5593N)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地未开工，工地场地未落实硬化措施，开挖的土方也未进行覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-657	9月22日	吕梁市	离石区	信义镇	山西同辉重工有限责任公司	离石区信义镇信义工业园区	排污口不规范	检查时，企业正在运行。企业喷漆工序在喷漆房内进行，喷漆废气经收集后由活性炭处理后通到车间外排放，但未设置有规范化排放口，排放口高度不足15米，也未有采样口和采样平台。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-658	9月22日	吕梁市	离石区	信义镇	位于离石区信义镇砖窑沟(37.5467N, 111.2798E)的不知名洗煤厂	离石区信义镇砖窑沟	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时,企业未运行。企业有大量原煤露天堆放,并有一台配煤线设置在露天场所,没有配套废气收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX-08-659	9月22日	吕梁市	离石区	信义镇	吕梁市山花电器有限公司	吕梁市离石区信义工业园区	未落实VOCs整治要求	检查时企业未生产,企业有电线生产线一条,但绝缘胶上胶工艺未配套有VOCs收集处理装置,也未见有排气筒。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日