

附件

吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-672	9月22日	吕梁市	柳林县	贾家垣乡 德岗垣村	德岗加油站	山西省吕梁市柳林县S249(柳结线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正常营业,配备了2台加油机,其中汽油加油机2台,92#加油机正在检修。储油罐使用双层罐体。发现问题如下:1台95#加油机已安装油气回收装置,但油气回收阀未开启,油枪上的油气回收罩已破损需更换。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
SX-08-673	9月18日	吕梁市	柳林县	李家湾乡 韩家坡村	韩五孩储煤点	山西省吕梁市中阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该储煤点未作业,但有货车停放,有煤露天堆放,未苫盖	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-674	9月21日	吕梁市	柳林县	孟门镇李家塔村	李家塔安置小区工程	山西省吕梁市柳林县黄河大桥	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地已停工。检查发现沙土堆露天堆放，未苫盖	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-675	9月17日	吕梁市	柳林县	穆村镇	柳林县晋鑫加油站	山西省吕梁市柳林县清河西路	治污设施不正常运行	经现场检查，该加油站正常经营，发现3个汽油加油机中有1个油气回收装置未正常工作，具体表现为：电机不工作，回收管道阀门已关闭。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-676	9月19日	吕梁市	柳林县	薛家村镇薛苇公路宏光发电厂路口东	薛苇公路宏光发电厂路口东堆场	山西省吕梁市柳林县薛苇公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	薛家村镇薛苇公路宏光发电厂路口东半山腰发现一处堆场。现场检查时未作业，发现工地大面积渣土裸露，未覆盖。路西侧半山腰也发现同样问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-677	9月20日	吕梁市	柳林县	庄上镇梨树凹村毛咀沟柳石公路旁	柳林县日升油化有限公司	山西省吕梁市柳林县S248	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正在营业，设有4台加油机，其中2台柴油2台汽油，汽油加油机均已安装油气回收装置。储油罐采用双层罐体。发现95#号加油机油气回收泵不工作。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日