

附件

吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-683	9月18日	吕梁市	文水县	吕梁文水县上河头村	文水县园鑫钢管有限公司	吕梁文水县上河头村	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产。现场检查时该企业发现以下问题：1. 检查时企业未能提供环评手续；2. 砂处理车间未安装集气罩；3. 中频炉未安装脱硫设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-684	9月19日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县段马线	渣土车晋M79736	中国山西省吕梁市文水县段马线	渣土车覆盖不完全	经现场检查发现山西省吕梁市文水县段马线一渣土车未覆盖，车牌晋M79736。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
SX-08-685	9月19日	吕梁市	文水县	山西省吕梁市文水县凤城镇则天大街	文水县国贸希悦酒店有限公司	中国山西省吕梁市文水县则天大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业正常经营。发现以下问题：1. 建成区内1台约2吨锅炉及烟囱未拆除；2. 煤堆、煤灰堆未覆盖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月15日
SX-08-686	9月18日	吕梁市	文水县	山西省文水县凤城镇冀周村	吕梁众成中学	中国山西省吕梁市文水县	未安装治污设施	经现场检查发现信访举报情况属实。现场检查时该学校燃煤锅炉位于燃煤禁烧区外，该锅炉正在使用。检查时发现以下问题：1. 锅炉为2蒸吨燃煤锅炉，无污染防治设施，属直排；2. 现场煤堆无覆盖；3. 锅炉房距离居民楼直线距离约5米。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日