

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-08-139	9月21日	咸阳市	大西安文体功能区	马庄	陕西雨中情防水材料有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区X106	其他涉气环境问题	现场检查时,该公司正在生产。存在问题:1.涂油工段有机废气吸风机出口存在有机废气外溢问题;2.焦粉上料工段无组织废气收集不完善;3.覆膜工段、上砂工段无废气收集装置;4.沥青储罐顶部检修孔有缝隙,直通外界环境;5.生产工艺中个别沥青配料罐有沥青外溢问题。	调查核实,依法查处。	10月31日
SX(陕西)-08-140	9月28日	咸阳市	大西安文体功能区	马庄街道办	中铁十九局集团第六工程有限公司	陕西省咸阳市大西安文体功能区马庄镇	未安装治污设施	中铁十九局集团有限公司银西铁路陕西段YXZQ-2标段项目经理部一工区1#钢筋厂车间正在生产。存在问题:车间内工人正在使用电气焊作业,无焊接废气收集处理设施,焊接废气直排。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日