

附件

## 咸阳市长武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-157	9月27日	咸阳市	长武县	亭口镇亭 北村	陕西陕煤 彬长矿业 有限公司 生产服务 中心	中国陕西省 咸阳市长武 县亭口镇新 安路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:矿山电气维修车间、金属结构车间喷漆房喷漆工艺产生 VOCs 废气,但有机废气收集处理设施仅有过滤环节,无光氧催化、活性炭治理环节。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31 日