

附件

三门峡市湖滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-517	10月10日	三门峡市	湖滨区	湖滨区高庙乡	侯村无名采矿场	中国河南三门峡市湖滨区高庙乡侯村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产。存在问题：尾矿随处堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-518	10月3日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	中天实业	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：焊接工序无治污设备，进行露天喷漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-519	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	博源沥青混凝土有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：未提供相关资料手续，物料堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-520	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	交口乡道路桥梁预制构件场	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：搅拌工序无除尘设备，物料堆未封闭，厂区内有一废弃燃煤锅炉未拆除。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-521	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	中龙炉材有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 搅拌粉碎工序无除尘设施、工业粉尘直排；2. 生产车间现场空间漂浮、地面散落大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-522	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	熊客智能沙发科技有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 打磨工序未配备除尘设施；2. 海绵粘合工序未配备VOCs治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-523	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	交口乡无名堆煤场	中国河南省三门峡市湖滨区 G30	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产。存在问题：露天堆放煤堆，并未覆盖，道路存在大量煤尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-524	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	腾飞再生资源有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区G30(连霍高速)	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 粉碎工序无除尘设施且在露天作业；2. 厂区主要道路未硬化，路面积尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-525	10月13日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	江河水电橡胶制品有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区S249	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：橡胶成型车间正在工作，但VOCs治理设施未运行，VOCs设施灯管部分损坏。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-526	10月3日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	河南筑城脚手架工程有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区S249	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业未办理环评手续；2. 该企业进行露天喷漆；3. 焊接工序未配备污染治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-527	10月3日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	吉元农林有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业经营许可范围项目未生产，新建酒基生产线正在生产。存在问题：酒基生产线环评手续未经审批擅自建设生产，未按当地环保部门责令改正环境违法行为决定书落实，该企业厂区西北侧露天堆放大量残料废料了，现场没有防护措施，进行防护，粉碎车间未设置除尘降尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-528	10月3日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园	格瑞特软木制品有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.拌胶工序现场未配备VOCs处理设备；2.破碎工序未配备除尘设备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HN-09-529	10月3日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园区	伟尔达保温材料有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产。存在问题：1.陶瓷件生产工序被电业局断电，未生产；2.吹制成纤维工段，未按环评表批复要求配备喷淋除尘净化设备；3.破碎工段未密闭，无除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-530	10月3日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口工业园区侯家沟四路车站旁	三瑞阳陶瓷纤维设备有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题:1. 该企业未办理环评手续；2. 现场焊接工序配备焊烟处理设备，生产时该设备未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-531	10月6日	三门峡市	湖滨区	湖滨区交口乡	三兴热能公司内无名汽车拆解场	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，在三门峡市湖滨区交口乡工业园区中三兴热能公司内，有一个汽车拆解现场。存在问题：该公司未办理营业执照及环评手续，在切割过程中采取粉尘收集处理设施，工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日