

附件

### 三门峡市开发区管委会督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-532	10月2日	三门峡市	开发区 管委会	分陕路	启航石材厂	中国河南省三门峡市湖滨区分陕路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 石材粘结工序未安装 VOCs 处理设施；2. 打磨工序配有水帘除尘设施，但该工序未封闭；3. 与企业工作人员沟通，未提供营业执照，环评相关资料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-533	10月1日	三门峡市	开发区管委会	开发区	亿利汽车贸易有限公司	开发区机动车交易市场	未落实 VOCs 整治要求	现场检查,该企业正在生产。存在问题: 1. UV 光氧催化废气处理设施一套,应配备过滤棉 3 个,实配 1 个,缺失 2 个; 2. UV 部分灯管已无法使用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HN-09-534	10月2日	三门峡市	开发区管委会	开发区三门路西段1号	承基装备有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区砥柱路	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业未生产。存在问题:1. 生产现场未安装治污设施,未按环评批复要求对喷漆单元进行密闭,未采用空气过滤器过滤净化,有露天喷漆痕迹; 2. 600 台空压机组项目 2007 年批复,至今未通过“三同时”验收。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日