

附件

### 三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-555	10月9日	三门峡市	卢氏县	东明镇	邓帮兴物料堆场	中国河南省三门峡市卢氏县工业集聚区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现在检查时,该企业未生产。存在问题:厂区内存放矿石和渣土,露天堆放未覆盖,无喷淋设施,易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-556	10月9日	三门峡市	卢氏县	东明镇	郭金柱施工队	中国河南省三门峡市卢氏县G209	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该公司新厂区工地正在施工建设中。存在问题：没有出入车辆冲洗，没有物料堆放苫盖，没有喷淋降尘设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-557	10月9日	三门峡市	卢氏县	东明镇	渣土运输车（豫PSD219）	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇火炎村	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现车牌为豫PSD219的渣土车满载渣土，正在东明镇火炎村众成砖厂前的道路上行驶，车斗未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HN-09-558	10月2日	三门峡市	卢氏县	杜关镇	玉圣硅业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县杜关镇民湾村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：部分物料未及时入棚，露天堆放未苫盖，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-559	10月6日	三门峡市	卢氏县	木桐乡	中国黄金集团中原矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县木桐乡夜长坪村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业夜长坪钼矿正在生产。存在问题：物料堆场防尘措施不到位，矿石堆场没密闭防尘，部分矿石露天堆放，场地有积尘，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月31日
HN-09-560	10月5日	三门峡市	卢氏县	潘河乡	北方矿业有限公司八宝山铁铜矿一采区	中国河南省三门峡市卢氏县潘河乡清河村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司八宝山铁铜矿一采区738坑口井下正在作业，破碎工序没有生产。存在问题：1. 矿石入破碎机进料口没有采取任何防尘措施；2. 破碎、筛分区防治措施不到位；3. 原料堆场有碎矿石露天堆放未覆盖，地面有积尘，没有看到喷淋降尘设施，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-561	10月5日	三门峡市	卢氏县	潘河乡	北方矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县S250	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业铁矿区正在生产。存在问题:1.原料破碎工序进料口防尘设施简陋，达不到防尘效果；2.铁矿精料堆场部分未建罩棚；3.原料进磨机输送带密闭不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月31日
HN-09-562	10月6日	三门峡市	卢氏县	双龙镇	森达源矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县双龙湾镇磨沟口村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，矿井和生产设备已在检修。存在问题:物料堆场和传输带未密闭，易引起扬尘。	调查核实，责令整改。	12月31日