

附件

三门峡义马市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-614	10月9日	三门峡市	义马市	礼召村	姚礼召村 秸秆焚烧 点	中国河南省 三门峡市义 马市	露天焚烧	经现场检查，该姚礼召村正在焚烧秸 秆，过火面积2亩之多。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HN-09-615	10月7日	三门峡市	义马市	连银路 g30号	郭庄社区 垃圾焚烧 点	中国河南省 三门峡市义 马市	露天焚烧	经现场检查，发现环境问题：老百姓正 在焚烧树枝和杂草，多处聚堆焚烧。已 组织熄灭火源。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-616	10月7日	三门峡市	义马市	人民路东段南60号	千秋飞奔轿车维修站	中国河南省三门峡市义马市G310(连天线)	排污口不规范	经现场检查，发现该企业正在生产。存在问题：喷漆房的废气排气筒的高度只有3米，备案登记表中废气排气筒没有要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-617	10月3日	三门峡市	义马市	仁村乡蟠桃村	蟠桃村无名搅拌站	中国河南省三门峡市渑池县X003	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该搅拌站正在露天生产。存在问题：1. 生产过程中没有采取任何防扬尘环保设施，物料露天堆放并无覆盖；2. 进出入的物料车没有经过冲洗直接上路，路面随处漏有搅拌物料洒落引起路面扬尘；3. 搅拌站的搅拌设备没有收尘设施，露天作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-618	10月9日	三门峡市	义马市	义马市滨河路56号附近	河南鸿业科技化工有限公司南面无名堆场	中国河南省三门峡市义马市G310(连天线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该企业正在生产。存在问题:该物料堆场露天筛料作业,没有抑制扬尘措施,物料大部分没有进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-619	10月4日	三门峡市	义马市	义马市常村加油站西	永兴塑料制品厂	义马市常村加油站西	未落实VOCs整治要求	经现场检查,该企业正在生产。存在问题:该企业私自改变挤塑车间有机废气防治措施(把活性炭吸附、15m排气筒有组织排放改变成UV光解废气净化设备)。该厂塑料造粒车间未安装废气治理设施生产制造塑料粒,生产废气从造粒车间上的采光缝隙直接排放,现场有浓重的塑料有机气味。发现造粒操作车间直接把边角废塑料进入热熔设备,车间脏乱差并拌有刺鼻塑料气味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-620	10月4日	三门峡市	义马市	义马市朝阳路陇海线南	金马重机义马金新煤机修造有限公司	中国河南省三门峡市义马市朝阳路陇海线南	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该企业正常生产。存在问题：该企业的喷漆房内正在刷漆，漆房内未开启活性炭吸附、UV 催化氧化设备处理，喷漆房未完全封闭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-621	10月7日	三门峡市	义马市	义马市朝阳路陇海线南	金马重机义马金新煤机修造有限公司旁垃圾焚烧点	中国河南省三门峡市义马市朝阳路陇海线南	露天焚烧	经检查发现，该企业正在生产。存在问题：金马重机义马金新煤机修造厂大门前方十米处焚烧树枝和垃圾，并产生大量烟气。现场已组织灭火工作。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HN-09-622	10月3日	三门峡市	义马市	义马市解放路中段西侧	意民洁净型煤有限责任公司	中国河南省三门峡市义马市迎宾路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：生产过程中车间粉尘较大，细煤粉露天堆放未覆盖，堆场未落实扬尘防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-623	10月7日	三门峡市	义马市	义马市连银路g30号(义马市公安局东南面)	绿城国际公馆旁无名渣土堆场	中国河南省三门峡市义马市	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该堆土场露天堆放,占地面积超1000平方米,没有做任何覆盖防尘措施,进入堆场路面没有冲洗设施,车辆过往易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-624	10月5日	三门峡市	义马市	义马市毛沟红绿灯东200米路北	相荣防滑链厂内无名塑料加工厂	中国河南省三门峡市义马市	新发现清单外“散乱污”	经现场检查,发现该厂位于义马市相荣防滑链厂内,检查时塑料厂正在生产。存在环境问题:1.该塑料厂不能提供任何环评手续和工商营业执照;2.该厂用塑料颗粒热熔挤压成塑料成品;3.厂内热熔环节未安装有废气治理设施,热熔环节废气直接外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HN-09-625	10月7日	三门峡市	义马市	义马市农业银行(义马市东工地支行)	义马市农业银行垃圾焚烧点	中国河南省三门峡市义马市	露天焚烧	经现场检查,该垃圾点正在焚烧垃圾,现场有浓郁的垃圾焚烧气味和烟气产生。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-626	10月9日	三门峡市	义马市	义马市人民路东段	义马俱进汽车维修装饰有限公司	中国河南省三门峡市义马市G310(连天线)	未落实VOCs整治要求	经现场检查,该修理厂正在营业。存在问题:该修理厂喷漆房未能提供环评报告和批复。该厂喷漆房光氧化废气处理排烟筒高度不足15米。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HN-09-627	10月7日	三门峡市	义马市	义马市人民路千秋矿十字路口东200米路南	千秋大红门轿车维修站	中国河南省三门峡市义马市G310(连天线)	排污口不规范	经现场检查,该企业正在生产。存在问题:喷漆房旁建有光氧化设备,备案登记表要求喷漆废气排汽筒12米高排放口建设高度只有约3米。打磨抛光补漆环节未在喷漆房作业。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-628	10月11日	三门峡市	义马市	义马市石河大桥附近	石河大桥旁渣土堆场	中国河南省三门峡市义马市G30(石河大桥)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该堆场未作业。存在问题:该堆场占地约1000平方米,堆场未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-629	10月7日	三门峡市	义马市	义马市银杏路与华山路交叉口西300米	恒瑞木业有限公司	中国河南省三门峡市义马市韶州路	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业正在调试生产中。存在问题：车间热熔胶粒封边生产环节没有收集热熔废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-630	10月7日	三门峡市	义马市	义马市跃进煤矿	跃进多种经营有限责任公司机械厂	中国河南省三门峡市义马市	工业粉尘无组织排放	经现场检查，发现该企业正在生产。存在问题：该企业电焊操作间有工人作业，没有烟气吸收装置，内有一台电扇向外吹烟。有一台打磨机未安装除尘设施，产生粉尘污染环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-631	10月7日	三门峡市	义马市	义马市跃进煤矿医院附近	跃进煤矿医院旁无名厂房	中国河南省三门峡市义马市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该企业处于停产中，厂区内有一个1.5吨蒸压燃煤锅炉未拆除，未落实淘汰燃煤锅炉“二断三清”工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-632	10月5日	三门峡市	义马市	义马市张家南路岭(义马市035县道)	035县道旁无名沥青站	中国河南省三门峡市渑池县G310(连天线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时,该企业停产。存在问题:破锤机旁停有一辆铲车,厂内物料未覆盖。厂区西侧有大量的煤矸石未覆盖无环保措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HN-09-633	10月11日	三门峡市	义马市	义渑快速通道中段北侧付村	宏基混凝土有限责任公司内黑加油站	中国河南省三门峡市义马市	黑加油站	经现场检查时,该企业未生产。存在问题:该企业私自建有一处加油站,未有任何环保设施和手续。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	10月31日