

附件

阳泉市孟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-107	2019/4/7	阳泉市	孟县	牛村镇	山西国际 能裕光煤 电有限责 任公司	阳泉市孟县 S314	治污设施不正 常运行	现场检查时，该公司工地正在施工。存 在问题：施工车辆出入未进行冲洗，冲 洗平台存在长期未使用现象。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-108	2019/4/11	阳泉市	孟县	上社镇	孟县上社镇二春石粉加工厂	阳泉市孟县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该企业车辆出入口未硬化，且没有车辆清洗装置；2. 生产车间半敞开式作业，作业区域地面积尘严重，易扬尘；3. 物料传送带未密闭，物料堆放场所未密闭，且部分物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-109	2019/4/8	阳泉市	孟县	南娄镇	孟县永泰机械制造有限公司	阳泉市孟县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 车间金属粉尘散落地面，生产车间未配备移动式焊烟净化器，抑尘设备缺失；2. 存在露天喷漆现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-110	2019/4/11	阳泉市	孟县	苌池镇	孟县佳利佳成品油销售有限公司	阳泉市孟县 S214	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该企业正常营业。存在问题：该企业 2 把加油枪集气罩变形，没有集气效果，卸油口呼吸阀，pv 阀没有状态标识。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-111	2019/4/9	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县南关加油站	孟寿路 76 号	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正常运转。存在问题：现场 4 把汽油加油枪，一把集气罩破损，三把集气罩变形，无法起到集气作用，存在油气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-112	2019/4/12	阳泉市	孟县	苌池镇	芝角村顺光石料厂	阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业处于停产状态。存在问题：物料堆场物料未苫盖完全，主要道路未硬化，扬尘隐患大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-113	2019/4/11	阳泉市	孟县	上社镇	孟县肖家汇慧明洗沙厂	阳泉市孟县肖宋线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，有环评报告。存在问题：该企业物料堆场部分未苫盖，物料传送带未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-114	2019/4/8	阳泉市	孟县	西烟镇	山西太钢鑫磊资源有限公司	阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正常生产。存在问题：露天堆放的小颗粒状物料部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-115	2019/4/4	阳泉市	孟县	苌池镇	孟县苌池镇南苌池村志诚石料厂	阳泉市孟县土芝线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 石料作业现场路面未按规定进行洒水；2. 部分物料堆放未完全苫盖，未采取有效抑尘措施，现场有扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-116	2019/4/2	阳泉市	孟县	西潘乡	孟县清孟 虾峪白云 石场	西潘乡均才 村	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 1. 物料覆盖滤网抑尘效果不佳，有扬尘； 2. 部分传送带破损，未完全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15