

附件

郑州市金水区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|---|------------------|---|--|------------|
| HN-201908-012 | 2019-08-24 | 郑州市 | 金水区 | 兴达路 街道 | 河南建科 百合管桩 有限公司 | 郑州市金 水区杨金 路与107国 道交叉 口往北走300 米路东 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时,该企业的混凝土管桩项目 已停产,混凝土搅拌站正在生产,信访 情况部分属实,原为年产90万米混凝 土管桩项目,主要生产工艺为钢模(混 凝土)-灌料-离心成型-常压蒸养-脱模 -蒸汽釜高压养护-成品,主要产污节点 为混凝土生产过程中的粉尘(物料仓已 密闭,袋式除尘设施)和车辆进出时地 面产生的扬尘(自动冲洗设施),存在 问题:1.部分工人在厂区内进行刷漆作 业,未配套废气收集处理设施,产生的 挥发性有机废气直接排放;2.东北侧的 物料仓库未安装喷淋等有效控尘抑尘 设施;3.厂房东侧厂界处堆放有大量废 渣,覆盖面积约四分之一,四分之三未 覆盖。 | 含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《大气污 染防治法》第一百零八 条,立案处罚。 | 2019-09-30 |