

附件

### 淄博市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-022	2019-11-06	淄博市	高新区	宝山园区	山东嘉锐新材料有限公司	淄博市高新区青龙山路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业弹性磨块车间正常生产，存在问题：弹性磨块压制工段2台布袋除尘器未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SD-201914-023	2019-11-13	淄博市	高新区	宝山园区	淄博宜臣轻工制品有限公司	淄博市高新区民发路137号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：未严格落实企业应急预案中的减排措施，应急管控期间使用国四及以下重型载货汽车进行物料运输。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SD-201914-024	2019-11-06	淄博市	高新区	/	淄博宜臣轻工制品有限公司	淄博市高新区民发路137号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：未严格落实企业应急预案中的减排措施，应急管控期间使用国四及以下重型载货汽车进行物料运输。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-025	2019-11-06	淄博市	高新区	宝山园区	淄博乾源 混凝土有 限公司	淄博市高 新区四宝 山办事处 迎仙村东 首	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,企业未生产,存在问题: 企业北侧物料堆场存在大面积 积裸土未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入 仓或建设挡风抑尘网,并采取 洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为 的,依据《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-026	2019-11-11	淄博市	高新区	宝山园区	淄博浩天 混凝土有 限公司	淄博市高 新区中润 大道154号	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,企业未生产,存在问题: 厂区旁废料堆场大面积裸土 未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入 仓或建设挡风抑尘网,并采取 洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为 的,依据《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019-12-30