

附件 2

存在简易感应电炉问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	炉窑类型	存在的环境问题
1	金乡县瑞和精密配件制造有限公司	济宁市	金乡县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差；简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患
2	山东炳熔矿山机械有限公司	济宁市	微山县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差；简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患