

附件 1

阳泉市孟县突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T149-SX	7月3日	阳泉	孟县	孙家庄镇王炭咀村	孟县天顺耐火材料厂	1. 现场检查时正在生产, 煤场和料场未按环评要求进行半封闭, 道路未按环评要求进行硬化处; 2. 筛分工艺未配套建设防尘措施。	113° 28' 41"	38° 7' 47"
7-T150-SX	7月3日	阳泉	孟县	苌池镇神泉村	孟县佳利佳成品油销售有限公司	现场检查时该单位正常营业, 加油枪未安装油气回收装置, 现场不能提供环保手续。	113° 19' 43"	38° 12' 37"
7-T151-SX	7月9日	阳泉	孟县	苌池镇东苌池村	运达石材厂	现场检查时该企业停产。1. 物料未覆盖; 2. 破碎机下料口无防尘设施; 3. 无环保手续。	113° 22' 39"	38° 9' 20"
7-T152-SX	7月9日	阳泉	孟县	苌池镇东苌池村	孟县志诚沥青混凝土搅拌站	现场检查时该企业正在生产。1. 上料口及物料堆放无防尘设施; 2. 地面积尘严重。	113° 22' 51"	38° 9' 49"
7-T153-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司鲁中分公司	现场检查时正在生产, 该厂有3台矩形铝矾石煅烧窑, 存在问题: 上料口未安装治理设施, 粉尘无组织排放。	113° 30' 55"	38° 4' 55"
7-T154-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司金城分公司	现场检查时未生产, 该厂有1台矩形铝矾石煅烧窑, 存在问题: 上料口未安装治理设施, 粉尘无组织排放。	113° 31' 2"	38° 4' 30"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T155-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司通顺分公司	现场检查时正在生产,该厂有2台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口未安装治理设施,粉尘无组织排放。	113° 31' 1"	38° 4' 55"
7-T156-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司东昌分公司	现场检查时正在生产,该厂有1台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口未安装治理设施,粉尘无组织排放。	113° 31' 2"	38° 4' 30"
7-T157-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司烽火分公司	现场检查时正在生产,该厂有2台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口无污染防治设施,粉尘无组织排放。	113° 31' 9"	38° 4' 19"
7-T158-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司天泰分公司	现场检查时正在生产,该厂有3台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口无污染防治设施,粉尘无组织排放。	113° 30' 59"	38° 4' 17"
7-T159-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司金磊分公司	现场检查时正在生产,该厂有1台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口无污染防治设施,粉尘无组织排放。	113° 30' 59"	38° 4' 19"
7-T160-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司良玉分公司	现场检查时正在生产,该厂有2台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口无污染防治设施,粉尘无组织排放。	113° 30' 58"	38° 4' 15"
7-T161-SX	7月11日	阳泉	孟县	牛村镇牛村	孟县鲁中耐火材料集团公司辰源分公司	现场检查时未生产,该厂有1台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口无污染防治设施,粉尘无组织排放。	113° 31' 7"	38° 4' 21"
7-T162-SX	7月11日	阳泉	孟县	南娄镇北娄	孟县泰鑫耐火材料有限公司	现场检查时正在生产,该厂有9台矩形铝矾石煅烧窑,存在问题:上料口无污染防治设施,粉尘无组织排放。	113° 23' 5"	38° 2' 58"
7-T163-SX	7月11日	阳泉	孟县	南娄镇北娄村	孟县中信焦化有限公司	现场检查时正在生产,存在问题:原煤堆场露天存放,未覆盖。	113° 29' 7"	38° 8' 38"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T164-SX	7月11日	阳泉	孟县	孙家庄镇洪庄村	孟县宏远矿石加工厂	现场检查时正在生产, 存在问题: 1. 破碎机未安装收尘设施, 粉尘无组织排放; 2. 石料堆场露天堆放, 未覆盖; 3. 无环保手续。	113° 30' 17"	38° 8' 32"
7-T165-SX	7月11日	阳泉	孟县	孙家庄镇王炭咀村	孟县万利铝矾土加工有限公司	现场检查时未生产, 该厂有1台矩型铝矾石煅烧窑, 存在问题: 上料口未安装治理设施, 粉尘无组织排放。	113° 29' 48"	38° 7' 52"
7-T166-SX	7月11日	阳泉	孟县	孙家庄镇土塔村	孟县博远耐火材料加工厂	现场检查时正在生产, 该厂有1台矩形铝矾石煅烧窑, 存在问题: 上料口未安装治理设施, 粉尘无组织排放。	113° 28' 52"	38° 7' 54"
7-T167-SX	7月14日	阳泉	孟县	牛村镇	孟县牛村镇广源耐火材料厂	现场检查时正在生产, 漏沙生产段无防尘设施, 粉尘无组织排放。	113° 31' 07"	38° 04' 22"
7-T168-SX	7月18日	阳泉	孟县	阳泉市孟县路家村镇赵家坳村北熬子埝	孟县路家村镇万丰耐火材料厂	检查时正在生产, 未建成脱硫除尘设施, 生产废气直排。	113° 30' 23"	38° 4' 28"