

附件

### 保定市唐县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-936	6月16日	保定市	唐县	仁厚镇	保定德帆预拌混凝土制造有限公司	中国河北省保定市唐县 S335 坛下屯村	其他涉气环境问题	现场检查时发现，地面未完全硬化，扬尘污染严重。	进行场地硬化，采取洒水降尘。	6月30日
HB-01-937	6月17日	保定市	唐县	白合镇	唐县夏峪石灰加工厂（唐县夏峪石灰厂）	中国河北省保定市唐县军白线河南村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，厂区内露天堆放大量石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-938	6月18日	保定市	唐县	王京镇	唐县双诚玻璃工艺品厂（毓秀玻璃厂）	中国河北省保定市唐县岳岭村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业未生产，厂内存在两台燃煤锅炉（0.2蒸吨和0.3蒸吨）未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-940	6月19日	保定市	唐县	长古城镇 西南京村	石材厂（天源水泥制品有限公司 附属料场）	河北省保定市唐县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-941	6月19日	保定市	唐县	长古城镇	水泥砖厂（唐县 张良水泥砖厂）	河北省保定市唐县长古城镇三里庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-942	6月20日	保定市	唐县	齐家佐乡 马家峪村	唐县鑫鹏矿产品 加工有限公司	中国河北省保定市唐县军白线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内物料露天堆放，防尘网大面积破损，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-943	6月21日	保定市	唐县	北罗镇	保定美达铸业有限公司	中国河北省保定市唐县北罗镇北罗辛庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1.冷钝工艺VOCs无组织排放；2.浸漆工艺集气及光氧设施未运行；3.打磨工艺粉尘处理老设施未运行（新设备无外置排气筒）。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-944	6月22日	保定市	唐县	白合镇	唐县双兴矿产品 加工厂	中国河北省保定市唐县白合镇赵家峪村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业已停产，存在问题：1.出灰口无收尘袋2.其中一条磨粉环节无收尘设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-945	6月22日	保定市	唐县	白合镇	唐县安华矿业有限公司	中国河北省保定市唐县白合镇歇马村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业临时停产。上料口集尘罩掉落，未修复。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日