

附件

德州市禹城市督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-349	6 月 16 日	德州市	禹城市	文化路首北侧东环路东（迎宾大道与文化路交叉口）	禹城市正源加油站建设项目	山东省德州市禹城市文化街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：施工工地渣土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日