

附件

沧州市肃宁县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1030	6月19日	沧州市	肃宁县	肃宁镇 382省道	肃宁镇382省道露天渣土堆放	河北省沧州市肃宁县S382	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，道路路面及绿化带裸土未苫盖，未采取减尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1031	6月19日	沧州市	肃宁县	城关镇大五里村西	肃宁县九龙混凝土销售有限公司	河北省沧州市肃宁县S382(泽城路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1032	6月19日	沧州市	肃宁县	城关镇靖宁街	肃宁县靖宁街两旁正在建设的辅路	河北省沧州市肃宁县靖宁街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地未设置围挡，未采取有效减尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1033	6月20日	沧州市	肃宁县	河北乡徐庄村	肃宁县河北乡徐庄村焚烧垃圾	河北省沧州市肃宁县	露天焚烧	现场检查时发现，肃宁县河北乡徐庄村有大量垃圾正在焚烧。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1034	6月22日	沧州市	肃宁县	城关镇东洲路	八景园北侧建筑垃圾	河北省沧州市肃宁县东洲路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，建筑垃圾及渣土成片露天乱堆，未清运也未采取有效防治扬尘措施。	清运	6月30日
HB-01-1035	6月22日	沧州市	肃宁县	城关镇肃饶路旁	通达沙石料厂	中国河北省沧州市肃宁县S282(靖宁街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业存在问题：1.该厂有两台0.1蒸吨燃煤锅炉未拆除；2.炉内有使用过燃料，留下的锅炉灰；3.锅炉与供暖管道相连，未断开；4.周边堆有供燃煤锅炉使用的燃煤；5.该料场露天堆放砂石料，未采取任何抑尘措施。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务；易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-1037	6月24日	沧州市	肃宁县	城关镇状元大道	肃宁碧桂园御府项目	河北省沧州市肃宁县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.主要道路未硬化；2.露天搅拌作业；	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1038	6月24日	沧州市	肃宁县	窝北镇	永兴混凝土搅拌站	河北省沧州市肃宁县肃献路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日