

附件

邯郸市涉县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1361	6月11日	邯郸市	涉县	涉县神头乡	邯郸市西林科技股份有限公司	河北省邯郸市涉县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	涉县申家庄建筑石料用灰岩矿开采项目，涉县申家庄石料加工项目检查发现:1.施工现场没有采取围挡措施；2.矿山道路未采用岩石硬化路面，未定期清理道路表面覆土；3.破碎车间未严格落实密闭作业，粉尘逃逸问题突出；4.传送密闭不严，关键点位粉尘收集措施不到位；5.破碎五号传送带粉尘泄漏严重，无“三防”措施；6.4.2-4cm大棚、4-8cm料仓未按环评落实收尘装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1362	6月11日	邯郸市	涉县	涉县神头乡	邯郸市西林科技股份有限公司40万吨/年钙系列产品循环经济项目	河北省邯郸市涉县	工业粉尘无组织排放	企业一号线回转窑在生产，现场检查发现一号回转窑机头粉尘未收集，粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日
HB-01-1363	6月11日	邯郸市	涉县	涉县神头乡	涉县正祥煤炭有限责任公司	河北省邯郸市涉县	工业粉尘无组织排放	现场检查未生产。存在问题：1.厂区内主要道路未硬化；2.喷淋降尘装置未安装；3.部分原煤露天堆放，防尘措施未落实到位；4.原煤仓库密闭措施不到位，采取防尘网代替；5.车辆进出清洗废水未有效收集，清洗装置不规范。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1364	6月11日	邯郸市	涉县	涉县神头村	涉县鑫海洗煤有限责任公司	河北省邯郸市涉县S213	工业粉尘无组织排放	现场检查未生产。存在问题：1.原煤堆场有4台雾泡机，喷淋降尘装置未安装；2.原煤破碎工段收尘器未正常使用，粉尘泄漏严重，无维护记录。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。确保污染治理设施正常使用。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1365	6月12日	邯郸市	涉县	涉县井店镇	河北乔普石灰有限公司	河北省邯郸市涉县	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产，但有近期生产的记录（天然气票据），存在问题：1. 原料仓库密闭措施不到位；2. 回转窑机头未密闭，粉尘产生严重；3. 成品卸料口未密闭，收尘措施不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1366	6月13日	邯郸市	涉县	涉县偏店乡	涉县杨家寨丰德建筑石料用灰岩矿	河北省邯郸市涉县偏壮线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时该企业已停产，生产设备已拆除。存在问题：覆盖网有破损，部分石料粉覆盖不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-1367	6月13日	邯郸市	涉县	涉县偏店乡	涉县鑫淼矿业有限公司	河北省邯郸市涉县偏壮线	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，经核实，2018年6月5日仍在生产，现场检查发现：1. 生产原料库未完全密闭，地面未硬化，上料口收尘措施不到位；2. 成品库部分密闭，防尘措施不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1368	6月13日	邯郸市	涉县	涉县偏店乡	涉县赵峪选矿厂	河北省邯郸市涉县偏壮线	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，经核实，2018年6月5日仍在生产，现场检查发现生产原料露天堆放，未入库管理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1369	6月14日	邯郸市	涉县	涉县鹿头乡	涉县达源矿 石加工有限公司	河北省邯郸市涉县偏壮线	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，经核实，2018年6月13日仍在生产。存在大气污染问题：1. 破碎机进料口、出料口粉尘收集不到位；2. 生产原料露天堆放，废渣无防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1370	6月15日	邯郸市	涉县	涉县涉城镇	涉县涉城镇（交通局通达公司旁）	河北省邯郸市涉县S213(滨河路)	工业粉尘无组织排放	该点位于涉县涉城镇（交通局通达公司旁），存在问题：1. 场地内有大量黄土堆无防尘措施；2. 场地内倾倒大量建筑垃圾。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1371	6月20日	邯郸市	涉县	涉县西戌镇	邯郸一二循环科技有限公司	河北省邯郸市涉县	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，部分原料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日