

附件

天津市东丽区督办问题清单

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
TJ-01-013	6月14日	天津市	东丽区	东平路	天津瑞耐建筑工程有限公司	中国天津市东丽区东平路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	督查组对万科民和花园楼盘施工现场进行了检查，其施工单位为天津瑞耐建筑工程有限公司。检查发现 1. 出入车辆冲洗设备未启用；2. 雾炮机不可用；3. 部分路面未硬化；4. 部分土方料和施工原料未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
TJ-01-014	6月14日	天津市	东丽区	宁静高速辅路与先锋东路交汇处附近	渣土车覆盖不全	中国天津市	渣土车覆盖不完全	在督查过程中发现一辆牌号为津 AJ9966 的渣土车没有覆盖，但车辆具体所属区域，企业或工地不明确，已向路边交警进行反馈。	依法查处，加大检查力度。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
TJ-01-015	6月16日	天津市	东丽区	军粮城街	天津市盛华 储运有限公司	中国天津 市东丽区	工业粉尘无 组织排放	根据举报信息对该企业进行检查，发现1.部分原料未完全覆盖；2.厂区部分道路未硬化；3.物料传送带未密封；4.该企业无法提供营业执照和环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
TJ-01-016	6月16日	天津市	东丽区	津塘公路 八号桥	天津市东铁 储运公司	中国天津 市东丽区 津塘公路 八号桥	工业粉尘无 组织排放	经现场检查发现，该企业露天煤场没有完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
TJ-01-017	6月16日	天津市	东丽区	津塘公路 352号	天津宝丰建 材有限公司	中国天津 市东丽区 津塘公路 352号	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，发现1.该企业原材料仓库未完全封闭，部分物料传送带未封闭，部分仓库外物料未覆盖；2.车辆进出没有冲洗；3.部分厂区道路泥泞，未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
TJ-01-018	6月17日	天津市	东丽区	华明街赤 土村	天津市龙德 鑫混凝土有 限公司	中国天津 市东丽区 弘信道	工业粉尘无 组织排放	根据举报信息进行检查，经现场检查发现，该企业生产原料没有全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日