

附件

衡水市武邑县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1087	6 月 12 日	衡水市	武邑县	清凉店镇西查结村西	武邑县清凉店镇润峰环保设备加工厂	中国河北省衡水市武邑县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，存在露天刷漆、打磨现象，未安装治污设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 5 日
HB-01-1088	6 月 14 日	衡水市	武邑县	武邑县赵桥镇前怀甫村村南 500 米 040 省道西侧	武邑县赵桥镇路鑫玻璃制品厂	中国河北省衡水市武邑县 S040	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业未生产，发现问题：1. 传送皮带筛分工序未密闭，且在上架设风机；2. 收尘管网与布袋除尘器未连接；3. 未按环评要求设置烟囱高度。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 5 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1089	6月14日	衡水市	武邑县	闫武庄	106国道南侧建筑垃圾	中国河北省衡水市武邑县S040	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，闫武庄附近有随意堆放建筑垃圾，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1090	6月15日	衡水市	武邑县	宏达路东延段	衡水兴盛房地产开发有限公司名门凤凰城二期建设项目	中国河北省衡水市武邑县新华南大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，存在问题1.现场部分堆积土方未完全覆盖，部分地块拆迁完成后未覆盖。2.建筑工地内道路积尘较厚，未冲洗，3.二期工程正在土方作业，未按相关要求湿法作业，4.存在露天刷漆现象，废油漆桶无序散落。5.现场发现车辆进出未冲洗。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制；刷漆应在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。	6月30日
HB-01-1091	6月15日	衡水市	武邑县	武邑县宁武路以南	泰华锦业房地产开发有限公司武邑泰华未来城一期项目	中国河北省衡水市武邑县S385（宁武路）	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，进出道路部分未硬化，土方覆盖不完全。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1092	6月15日	衡水市	武邑县	建设东路	衡水河建房地产开发有限公司中河明珠都南区建设项目	中国河北省衡水市武邑县建设东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，两个出入口仅在其中一个出入口设置车辆冲洗设施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1093	6月16日	衡水市	武邑县	南云齐村附近	武邑县武邑镇无名家具厂	中国河北省衡水市武邑县威武大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查该企业未生产，存在问题 1. 督查人员通过换气扇排风口发现车间内多套喷漆设备及油漆、喷漆完工的家具。现场观察未有 VOC 污染防治设施；2. 厂区外围废弃的油漆桶及固化剂桶随意丢弃。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-1094	6月16日	衡水市	武邑县	武邑县南云齐村	武邑县南云齐村无名制砖厂	中国河北省衡水市武邑县威武大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，厂内露天堆放大量易产生扬尘物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1095	6月21日	衡水市	武邑县	武邑镇	武邑县职教中心整体搬迁项目	中国河北省衡水市武邑县新华南大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，出入口未设置相关冲洗设备，开挖土方湿法作业落实不到位，现场扬尘较大，渣土运输车辆未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日