

附件

济南市章丘区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-086	6 月 11 日	济南市	章丘区	石河街与双山北路交界处	章丘市城建建筑安装有限公司	中国山东省济南市章丘市双山北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未开工,问题如下:沙土,物料未 100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
SD-01-087	6 月 11 日	济南市	章丘区	明水街道办事处利民大道 168 号	济南宏金龙印务有限公司	中国山东省济南市章丘市利民大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂正在生产,问题如下: 1. 现场检查企业正常生产, 废气总排口有两处破损漏气, 存在未处理完全废气直排; 2. 喷粉工艺设备粉末收集措施处理效果不足, 有粉尘散逸。	按照环评要求安装使用治污设施。	7 月 5 日
SD-01-088	6 月 12 日	济南市	章丘区	明水城东	济南明泉笔业有限公司	中国山东省济南市章丘市利民大道	未安装治污设施	现场检查时未生产, 存在问题: 未按交办问题要求及环评批复要求安装活性炭处理设施。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-089	6月13日	济南市	章丘区	张官村东环路	章丘市刁镇王官村旧村改造工程	中国山东省济南市章丘市环东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时拆迁工地未在施工,存在问题:拆迁建筑垃圾未完全覆盖,有扬尘。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-090	6月13日	济南市	章丘区	张官村东外环	杨振(靓驰汽车服务会所)	中国山东省济南市章丘市环东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正常营业,存在问题:喷漆房无环保手续,喷漆房内有喷漆痕迹且有油漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-091	6月13日	济南市	章丘区	王福村西侧	王瑞家	中国山东省济南市章丘市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产,存在问题:1.无环保手续;2.现场生产设备正常通电且装有生产原料,有生产嫌疑;3.生产设备露天敞开,无大气污染防治设施;4.现场堆有作为原料的散煤渣和沙石,且未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-092	6月13日	济南市	章丘区	刁镇王福村西侧	王瑞营	中国山东省济南市章丘市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未在生产,存在问题:现场有散煤、砂石露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-093	6月14日	济南市	章丘区	济王路	章丘市祥瑞工贸有限公司	中国山东省济南市章丘市G309	未安装治污设施	现场检查时企业未在生产,有明显生产迹象,存在问题:未按照环评要求安装大气污染防治设施处理,包括天然气加热炉需配套的SCR脱硝设施、处理浇铸制	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								芯过程所产生有机废气需配套的 UV 光氧+活性炭处理设施,喷漆工序安装的气体处理设施未安装活性炭吸附装置。		
SD-01-094	6 月 15 日	济南市	章丘区	明水经济技术开发区赭山工业园	济南恒和塑业有限公司	中国山东省济南市章丘市工业二路 552	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正在生产,存在问题:1.厂区内多点位现场无任何大气污染防治措施露天喷漆作业;2.无环保手续;3.高温加热挤压成型工序无废气污染防治设施;4.上料车间、混料车间防尘抑尘措施差,积尘严重;5.门窗加工车间、环保设备车间切割设备、电气焊设备均无污染防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日
SD-01-095	6 月 15 日	济南市	章丘区	明水经济开发区赭山工业园	山东大汉建设机械股份有限公司	中国山东省济南市章丘市工业二路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正在生产,存在问题:1.企业未安装任何防治设施露天喷漆作业;2.车间内几处电气焊作业无组织排放;3.喷漆车间喷漆房无法密闭,喷漆过程未收集的废气和晾干过程无组织排放的废气无污染防治措施,厂房内油漆味严重,刺眼呛鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-096	6月15日	济南市	章丘区	刁镇尹家村工业园	山东得洋厨业有限公司	中国山东省济南市章丘市	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产,存在问题:包装用木料切割处无污染防治设施,锯末、粉尘无组织排放。	按要求安装治污设施并确保正常运行。	7月5日
SD-01-097	6月16日	济南市	章丘区	普集街道凤凰山工业园	济南景明建材有限公司	中国山东省济南市章丘市 X302	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产,存在问题:1.厂区内降尘抑尘措施不到位,扬尘严重;2.粉尘雾炮器损坏,未及时维修或更换;3.进出厂区车辆未冲洗;4.物料传送带封闭不完全;5.料仓气输上料管口处往外冒含粉尘的气体。	按照环评要求安装治污设施并确保正常运行。	7月5日
SD-01-098	6月16日	济南市	章丘区	普集街道凤凰山工业园	济南鲁美建材有限公司	中国山东省济南市章丘市 S102	未安装治污设施	现场检查时企业正常生产,存在问题:1.塑料高温挤压成型工序有机废气无组织排放,无处理设施;2.上料、混料车间防尘抑尘效果差且未密闭,车间及生产设备积尘严重,部分粉尘逸散。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SD-01-099	6月17日	济南市	章丘区	济王路	济南思拓天顺保温材料有限公司	中国山东省济南市章丘市 G309	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产,存在问题:生产原料、生产石棉废料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-100	6月17日	济南市	章丘区	济王路	章丘市鑫特辉建	中国山东省淄博市	物料堆场未	现场检查时企业未在生产,存在	易产生扬尘物料采	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
					材有限公司	周村区 G309	落实扬尘治理措施	问题: 1. 有挖掘机现场作业筛选沙土, 无降尘抑尘措施; 2. 拆除原厂的生产原料、堆放砂石未覆盖, 扬尘严重。	取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	
SD-01-101	6 月 17 日	济南市	章丘区	潘王路	山东金森新型建材有限公司	中国山东省济南市章丘市 S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产, 存在问题: 粉煤灰、石灰、水泥搅拌过程工段的多个物料上料斗和传送带均为敞开式未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日
SD-01-102	6 月 18 日	济南市	章丘区	福泰路 1169 号	章丘市原电磁厂地下停车场项目 (北控水系项目承建)	中国山东省济南市章丘市双山大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工, 存在问题: 1. 未进行湿法作业; 2. 未设置进出车辆冲洗设施, 渣土车辆进出未冲洗。	严格落实“六个百分百”要求, 加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
SD-01-103	6 月 18 日	济南市	章丘区	清水泉洗浴对面	章丘市翡翠壹品项目建设 (章丘市合鑫运输有限公司承建)	中国山东省济南市章丘市双山大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在施工, 存在问题: 进出车辆未冲洗, 未进行湿法作业, 扬尘严重。	严格落实“六个百分百”要求, 加强工地扬尘控制。	6 月 30 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-104	6月18日	济南市	章丘区	双山北路	章丘贺涛旧村改造项目（B、C标段）	中国山东省济南市章丘市双山北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时建筑工地正在施工，存在问题：部分砂土原料未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-105	6月18日	济南市	章丘区	双山北路	章丘市贺套旧村改造（二、五标段）	中国山东省济南市章丘市双山北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时建筑工地正在施工，存在问题：未进行湿法作业，车辆进出冲洗设施未使用，道路未完全硬化，大量沙土未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-106	6月18日	济南市	章丘区	双山街道三涧溪村	济南宏晟板业有限公司	中国山东省济南市章丘市丰年大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产，存在问题：发泡车间上料、混料、发泡环节除尘设施下堆放大量原料，影响除尘收集器的密闭性，防尘抑尘效果差，粉尘逸散严重，上料口附近积尘严重。	按照环评要求安装治污设施并确保正常运行。	7月5日
SD-01-107	6月19日	济南市	章丘区	时东村村委西侧	章丘区刁镇时东村村委西侧路两侧旧村改造项目	中国山东省济南市章丘市S321(北环路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工，存在问题：施工现场未完全围挡，未采取湿法作业，扬尘严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-108	6月19日	济南市	章丘区	时东村村委西侧	章丘市现林石磨农副产品开发有限公司	中国山东省济南市章丘市	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产，存在问题：1. 石磨打磨、木板切割工艺未安装除尘设施；2. 车间内多处焊接作业，未安装治污设施。	按照环评要求安装治污设施并确保正常运行。	7月5日
SD-01-109	6月19日	济南市	章丘区	时东村村委西侧	济南诺德炊具有限公司	中国山东省济南市章丘市	未落实VOCs整治要求	现场检查企业正在生产，存在问题：1. 无环保手续；2. 现场有露天喷漆作业，无任何大气污染防治	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或有集气系统	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								治设施;3. 切割作业过程粉尘无组织排放。	的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	
SD-01-110	6 月 19 日	济南市	章丘区	时东村村委西侧	章丘市鲁川炊具机械厂	山东省济南市章丘市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正在生产, 存在问题: 1. 现场有露天喷漆作业痕迹; 2. 履带抛丸机及配套的布袋除尘器下方积尘严重, 工业粉尘无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日
SD-01-111	6 月 20 日	济南市	章丘区	刁镇工业园	山东胜邦绿野化学有限公司	中国山东省济南市章丘市绿野路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正在生产, 存在问题: 1. 车间生产过程中, 50%乙草胺乳油生产线有 VOCs 产生但操作过程未密闭, 未达到密闭要求, 未完成整改; 2. 焊接切割车间正在进行焊接切割作业, 无任何污染防治措施, 远离作业位置处有一个简易的焊接间, 但上锁未使用, 里面放满了杂物, 且该焊接间无配套任何污染防治措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日
SD-01-112	6 月 20 日	济南市	章丘区	高速公路路段	章丘济青高速北线	中国山东省济南市章丘市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工, 存在问题: 未进行湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	6 月 30 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-113	6月20日	济南市	章丘区	刁镇永清街	鑫磊油墨厂	中国山东省济南市章丘市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在问题：生产设备，工具仍然放在厂房内，随时可以恢复生产，未完成两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-114	6月20日	济南市	章丘区	刁镇王四村	章丘市玉佳铸造厂	中国山东省济南市章丘市 S242	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产，存在问题：1. 电焊工艺未配备旱烟净化装置；2. 大量煤泥露天堆放在厂区门外，未进行任何围挡、覆盖，扬尘严重；3. 危废储存间内危险废物未设置危废标识。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-115	6月21日	济南市	章丘区	三星村	章丘市三星村李凯木材加工点	中国山东省济南市章丘市 X304	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：木材粉末、废料无覆盖，露天堆放，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-116	6月21日	济南市	章丘区	244省道	渣土车（鲁VM7683）	山东省济南市章丘市大桥路	渣土车覆盖不完全	渣土车未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-117	6月21日	济南市	章丘区	244省道	章丘市劝业建筑安装工程公司（锦绣华府）	中国山东省济南市章丘市滨河路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工，存在问题：1. 该工地未建设出入车辆冲洗装置；2. 渣土车辆未覆盖；3. 未湿法作业，扬尘严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-118	6月21日	济南市	章丘区	244省道	章丘市东关南村村口	中国山东省济南市章丘市 X304	焚烧垃圾或树叶	硬化道路路旁垃圾焚烧。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日
SD-01-119	6月21日	济南市	章丘区	008乡道	章丘刁镇泥球加工点	中国山东省济南市章丘市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未生产，存在问题：大量生产原料沙石、黄土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-120	6月22日	济南市	章丘区	244省道	李景敏搅拌站	中国山东省济南市章丘市 X304	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，存在问题：搅拌站原料砂土未覆盖，现场扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-121	6月23日	济南市	章丘区	曹范街道邢亭山村	山东华舜混凝土有限公司章丘分公司	中国山东省济南市章丘市 S243	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业正在生产，存在问题：1. 出入车辆未冲洗；2. 部分原料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-122	6月23日	济南市	章丘区	大官村	延蕾建材	中国山东省济南市	清单内淘汰类	淘汰类“散乱污”清单内，现场	淘汰类“散乱污”按	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
						章丘市	“散乱污”未落实“两断三清”	检查时未生产，存在问题：1. 有大量生产原料、成品石膏板堆放在生产车间内，主要生产设备未拆除；2. 未断电，厂房内照明和插座均有电，随时可以恢复生产。	照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	
SD-01-123	6月24日	济南市	章丘区	007乡道	李建虎加工厂	山东省济南市章丘市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”（未生产）	现场时企业未在生产，存在问题：现场有半成品、成品及加工工具，半成品和加工工具有生产痕迹，未完成淘汰类“散乱污”企业的两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-124	6月24日	济南市	章丘区	G309	渣土运输车（车牌号鲁NY2576，后挂牌号鲁NSY77挂）	中国山东省济南市章丘市G309（经十东路）	渣土车覆盖不完全	渣土车覆盖不完全，扬尘严重。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
SD-01-125	6月24日	济南市	章丘区	241省道	241省道旁煤渣堆放点	山东省济南市章丘市S243	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在问题：现场堆有大量煤灰煤渣等物料未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-126	6月24日	济南市	章丘区	苏家村东侧	山东蓝星石材矿	中国山东省济南市	露天矿山未	现场检查时企业正在生产，存在	易产生扬尘物料采	7月15日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
					业发展有限公司	章丘市	落实减尘抑尘措施	问题：1. 石料、土堆大面积裸露，未进行苫盖。	取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	