

附件

焦作市山阳区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-307	6月17日	焦作市	山阳区	中星街道	焦作胜美钙业有限公司	河南省焦作市山阳区中星街道焦辉路山门河大桥东	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。原料露天堆放，苫盖不全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-308	6月22日	焦作市	山阳区	中星街道	焦作市三利达 射箭器材股份 有限公司	中国河南省 焦作市山阳 区焦辉路 3033-2	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。 存在问题：烘干房未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的密 闭空间进行，收集后的废气经处 理达标后排放。	7月5日
HN-01-309	6月23日	焦作市	山阳区	光亚街道	风神轮胎股份 有限公司焦作 分公司	中国河南省 焦作市山阳 区焦东南路 48号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查该企业处于全负荷生 产状态。由于炼胶、成型、硫 化等车间排放二硫化碳等恶臭 物质，且位于焦作市山阳区建 成区范围内，频繁受到周围居 民的投诉。企业炼胶、成型、 硫化等车间产生 VOCs 排放的 节点较多，有些节点未建设 VOCs 收集治理设施，如轮胎 成型车间挤出机传输胶料的皮 带未密闭，未加装 VOCs 收 集装置，导致车间异味较大。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的密 闭空间进行，收集后的废气经 处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-310	6 月 23 日	焦作市	山阳区	新城街道	焦作市中原路工程（李河—南水北调干渠）	中国河南省焦作市山阳区解放东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，施工现场有大面积疏松裸土未苫盖，特别是开挖的填埋污水管道的沟渠，晾晒的裸土堆、以及裸土路基等。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HN-01-311	6 月 24 日	焦作市	山阳区	恩村街道	世和府建筑工地	文汇路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时停产。存在裸土未苫盖，施工工地未完全围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日