

附件

焦作市武陟县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-318	6月11日	焦作市	武陟县	龙泉街道	河南省焦作市武陟县迎宾大道	中国河南省焦作市武陟县朝阳三路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	1. 现场有部分土方覆盖不到位；2. 地面积尘较多，未及时采取降尘措施；3. 部分通道未设置封闭围挡	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-319	6月11日	焦作市	武陟县	龙泉街道	河南省获嘉县大华建筑安装工程公司	中国河南省焦作市武陟县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	1. 现场部分建筑土方未覆盖；2. 地面积尘多，地面清扫及洒水降尘措施不到位。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-320	6月12日	焦作市	武陟县	北郭乡益庄村	焦作市益瑞合金材料有限公司	中国河南省焦作市武陟县	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产，生产原料后膏粉地面洒落有扬尘，浇铸工序的有烟气散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日