

附件

焦作市中站区督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇      | 污染源名称             | 污染源地址                | 问题类型             | 存在问题                             | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|---------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HN-01-322 | 6月14日 | 焦作市 | 中站区 | 府城街道办事处 | 焦作市宏起建材有限责任公司     | 中国河南省焦作市中站区          | 工业粉尘无组织排放        | 现场检查时停产，粉煤灰露天堆放，路面未硬化，造成粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日  |
| HN-01-323 | 6月24日 | 焦作市 | 中站区 | 许衡街道办事处 | 多氟多新能源汽车动力总成产业园工地 | 中国河南省焦作市中站区S306(新园路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时正在施工，该工地部分渣土未覆盖，有扬尘影响。      | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                              | 6月30日 |