附件

晋城市高平市督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--|------------------------------|---------------|--|--------------------------------|-------|
| SX-01-147 | 6月18日 | 晋城市 | 高平市 | 米山镇 | 高半市井 | 中国山西省晋城 市高平市米山镇 南朱庄村 | 未安装治污设施 | 现场检查时因节假日未生产。现存 在问题:硫化车间产生的粉尘收集 后经2根管道直接排放。 | 按环评批复要求安 装治污设施,并确 保正常使用。 | 7月5日 |
| SX-01-148 | 6月19日 | 晋城市 | 高平市 | 东城办 | 高平市金建兴彩 钢有限公司 | 中国山西省晋城 市高平市 G207(锡海线) | | 现场检查时该企业未生产。存在问题:1. 无环保手续;2. 未配套相应的烟尘及焊接废气收集净化设施。 | | |
| SX-01-149 | 6月20日 | 晋城市 | 高平市 | 建学名 | 高平市英盛兄弟 汽车贸易有限公 司(原名:锦秋汽 车维修中心) | 中国山西省晋城市享平市 \$221 | 治污设施不正常 运行 | 现场检查时该企业正在生产,喷漆 房未使用。发现存在问题:现场设备 管路陈旧,活性炭漆雾处理箱用塑 料硬膜覆盖,未完全密封。 | 按环评批复要求安 装治污设施,并确 保正常使用。 | 7月15日 |