附件

廊坊霸州市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-818	6月11日	廊坊市	霸州市	霸州镇老 堤村	霸州市宏远 园林绿化工 程有限公司	中国河北省廊 坊市霸州市 G106(京广线)	工业粉尘尤组织		安装或完善污染治理设施, 确保工艺过程所产生的粉 尘和气态污染物有效收集 处理。	7月5日
НВ-01-819	6月11日	廊坊市	霸州市	霸州镇老 堤村	霸州市霸州 镇粉 末厂	中国河北省廊 坊市霸州市 G106(京广线)	工业粉尘无组织 排放	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题: 1. 除尘器未使用,且下方端口处于开放状态; 2. 小车间使用搅拌机拌料无任何措施,粉尘直排环境; 3. 该企业生产属于开放状态,无组粉尘未采取任何措施。	安装或元善污染治埋设施,确保工艺过程所产生的粉尘和气态污染物有效收集	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-820	6月12日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市堂二 里镇靳庭利 沙石堆料场	中国河北省廊 坊市霸州市 G112(京环线) 霸州市一森制 管有限公司 对过	<i>1 1/1/1</i> → 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	现场检查时发现,砂石料露天堆 放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
НВ-01-821	6月12日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市堂二 里商业宾馆	中国河北省廊 坊市霸州市 G112(京环线)		现场检查时发现两台燃煤锅炉(分 别约 0.1 蒸吨和 0.2 蒸吨)。	严格按方案要求完成锅炉 淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-822	6月12日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	镇联医疗器 械	中国河北省廊 坊市霸州市 G112(京环线)	清单内淘汰类 "散乱污"未落 实"两断三清"	现场检查时发现,该企业未生产, 两断三清未彻底	淘汰类"散乱污"按照"两断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整改类"散乱污"限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
НВ-01-823	6月13日	廊坊市	霸州市	胜芳镇石沟一村	霸州市胜芳 镇石沟一村 程许香木门 厂	中国河北省廊 坊市霸州市胜 芳镇	新发现清单外"数利法"	现场检查时发现,该企业未生产,有生产迹象,发现问题 1. 未安装 VOCs 废气处理设施; 2. 无粉尘收集设施; 3. 危险废物随意堆存; 4. 无环保手续。	断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-824	6月13日	廊坊市	霸州市	胜芳镇	河北鑫达镀 锌彩板有限 公司	中国河北省廊坊市霸州市	新发现清单外应 淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业未生产,有四台燃煤锅炉。其中1台2蒸吨锅炉属清单内,烟囱已断管、锅炉己移位;另3台为新发现燃煤锅炉(1台1蒸吨、2台0.2蒸吨)未拆除,烟囱断管不彻底。	严格按方案要求完成锅炉 淘汰或改造任务。	6月30日
НВ-01-825	6月14日	廊坊市	霸州市	东段乡	霸州市东段 乡张柳村王 功双泡沫加 工厂	中国河北省廊 坊市霸州市幸 福路	新发现清单外 "散乱污"	现场检查时发现,该企业正在生 产,未安装污染治理设施,无环保 相关手续。	淘汰类"散乱污"按照"两断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整改类"散乱污"限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-826	6月14日	廊坊市	霸州市	东段乡	霸州市东段 乡马家堡建 筑垃圾堆	中国河北省廊 坊市霸州市 S272(廊崔线)	物料堆场未落实 扬尘治理措施	现场检查时发现,在东段乡马家堡村露天堆放有建筑垃圾,未清运也 未采取有效防治扬尘措施。		6月30日
НВ-01-827	6月15日	廊坊市	霸州市	辛章街道	李维家具厂	中国河北省廊坊市霸州市	新发现清单外 "散乱污"	现场检查时发现,该企业正在生产,发现问题 1. 喷涂车间无 VOCs治理设施; 2. 木料加工无粉尘收集设施; 3. 无环保手续。	淘汰类"散乱污"按照"两断三清"标准关停取缔;整改类"散乱污"限期完成整改任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
НВ-01-828	6月16日	廊坊市	霸州市	信安镇	霸州市信安 镇御畅园小 区工地	中国河北省廊 坊市霸州市新 祥路	"六个百分百"	现场检查时发现,该工地正在作业,场内露天堆放有砂料,未采取有效防治扬尘措施。	严格落实"六个百分之百" 要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
НВ-01-829	6月18日	廊坊市	霸州市	城区办	霸州市碧桂 园天玺漪园 小区工程项 目工地	中国河北省廊 坊市霸州市益 津中路 92	"六个百分百"	现场检查时发现,该工地正在作业,进出道路未硬化,进出口无车辆冲洗设施。	严格落实"六个百分之百" 要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
НВ-01-830	6月19日	廊坊市	霸州市	王庄子乡	盛禾木业	中国河北省廊坊市霸州市	木洛头 VUUS 登 治要求	现场检查时发现,该企业错峰停 产,现场有露天刷漆痕迹,无 VOCs 处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行,收集 后的废气经处理达标后 排放。	
НВ-01-831	6月22日	廊坊市	霸州市	东杨庄	霸州市东杨 庄鸿坤搅拌 站	中国河北省廊 坊市霸州市采 留线		现场检查时发现,大量物料露天堆 放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日