

附件

濮阳市范县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-324	6月16日	濮阳市	范县	颜村铺冯堙村	范县颜村铺冯堙村无名砂厂	中国河南省濮阳市范县范台梁高速	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。露天生产，砂料覆盖不全，未提供环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-325	6月16日	濮阳市	范县	高码头镇阳谷段村	高码头镇阳谷段村无名木材加工点	中国河南省濮阳市范县 Y002	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。加工车间密闭不全，木材料场未覆盖，地面大量积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-326	6月16日	濮阳市	范县	陆集乡李盘石村	范县创安墙体材料有限公司	中国河南省濮阳市范县	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。窑场土地未硬化，干湿煤、煤灰及砂料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-327	6月17日	濮阳市	范县	濮城镇采油二厂南	范县利福特瓦业有限公司	中国河南省濮阳市范县	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。生产车间多管除尘设施底部收尘不严实，有扬尘影响。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-328	6月22日	濮阳市	范县	龙王庄镇黄河路东段	汇丰格瑞斯小镇三期项目部	中国河南省濮阳市范县	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该工地未作业。存在问题：脚手架露天刷漆，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-329	6月24日	濮阳市	范县	范县产业集聚区濮王产业园	濮阳市光明密度板制品有限公司	中国河南省濮阳市范县 S101	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。碎木料堆场覆盖不全，木屑料仓密闭粗糙、不全，仓内破碎机设备无防尘措施存在无组织散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日