

附件

濮阳市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-334	6月12日	濮阳市	经济技术开发区	开发区	濮阳龙宇化工有限责任公司	中国河南省濮阳市华龙区S101(濮水路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时燃煤锅炉，空分，气化装置处于生产状态，其余装置停运。该公司燃煤锅炉及废灰库顶部存在粉尘无组织排放；二甲醚装车装卸平台未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-335	6月12日	濮阳市	经济技术开发区	新习镇	河南濮阳市濮田门业有限公司	中国河南省濮阳市濮阳县X016	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，存在近期生产迹象。该企业仅办理环保备案手续，未提供土地、规划、环评审批手续。生产车间切割工序防尘措施不完善，地面有明显粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-336	6月13日	濮阳市	经济技术开发区	濮水街道办事处	濮阳市鑫汇再生资源有限公司	中国河南省濮阳市华龙区胜利西路	未安装治污设施	现场检查时停产。未按环评要求配套建设大气污染防治设施，粉尘、挥发性有机物未经处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-337	6月15日	濮阳市	经济技术开发区	濮上街道办事处	濮阳市世龙建材有限公司	中国河南省濮阳市华龙区绿城西路辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。原料部分未苫盖，堆场部分地面未硬化，料仓顶部有少量粉尘外溢。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-338	6月16日	濮阳市	经济技术开发区	濮上办	濮阳建业壹号城邦工程	中国河南省濮阳市华龙区华昌路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，工地内部分路面未硬化，车辆运输扬尘明显。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日