

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-156	6 月 11 日	石家庄市	栾城区	栾城镇	石家庄市昌鑫橡胶制品厂	中国河北省石家庄市栾城区富强路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业压胶工序正在进行作业，但配套的废气收集设施未开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-01-157	6 月 11 日	石家庄市	栾城区	栾城镇	石家庄泽兴氨基酸有限公司	河北省石家庄市栾城区富强路	治污设施不正常运行	现场检查时在生产，从事甘氨酸的生产，建有两套废气处理设施，其中一套（二楼楼顶）未开启，另一套（三楼楼顶）氨水收集塔未及时加水，导致碱性废气未有效处理直接排放外环境，排放口周边有明显异味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-158	6月11日	石家庄市	栾城区	装备园区	华北制药河北华诺有限公司	河北省石家庄市栾城区富强路	治污设施不正常运行	该企业位于栾城镇的中药事业部，中药材煎煮及喷雾干燥产生的中药气味有配套的废气处理设施（活性炭吸附布袋除尘），现场检查时，发现活性炭及布袋长期未更换，也无法提供相关的更换台账。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-159	6月12日	石家庄市	栾城区	冶河镇	石家庄市栾城区华昌化工有限公司	河北省石家庄市栾城区东留营村北侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时，燃煤锅炉已整改为燃气锅炉，部分料斗未安装布袋除尘装置。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-160	6月12日	石家庄市	栾城区	楼底镇	栾城区聚鑫家具厂	河北省石家庄市栾城区西许营村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该厂刷、喷漆工序没有经过环评审批，近期有生产过的迹象，同时使用有机溶剂香蕉水，且未安装VOCs废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-161	6月12日	石家庄市	栾城区	冶河镇	深圳市好多益环保科技有限公司石家庄分公司	河北省石家庄市栾城区苏邱村东	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该公司未建设相应的大气污染防治设施，炉渣堆场露天堆放炉渣，未按照环评要求采取防治措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-162	6月14日	石家庄市	栾城区	南高乡	栾城区缘木 木器加工厂	河北省石家庄市栾城区 北安庄村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该单位未生产，企业已落实原木项目废气处理设施，但部分工序收集设施不完备；另发现环评审批外胶合板生产项目，无大气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-163	6月14日	石家庄市	栾城区	柳林屯乡	石家庄市森普不锈钢制品有限公司	河北省石家庄市栾城区 大任庄村东500米衡井线路南	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位正常生产，酸洗车间配套的废气处理设施引风泵开启但喷淋泵未开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-164	6月14日	石家庄市	栾城区	柳林屯乡	河北达仁化工有限公司	河北省石家庄市栾城区 故意村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业排污许可证已过期但仍在生产，一套煅烧炉正在生产(因检测)，配套废气设施停用，正在修缮，车间及厂区内地面有大量绿色粉末。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-286	6月15日	石家庄市	栾城区	楼底镇	栾城区永伟帆布包装厂	河北省石家庄市栾城区 楼底镇西许营村	未安装治污设施	现场检查时发现，该厂染整设备正在生产，未安装废气治理设施，染整废气未经收集处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-301	6月17日	石家庄市	栾城区	楼底镇	河北宜佳涂料科技有限公司	河北省石家庄市栾城区楼底镇东许营村北中心路5号	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，拌料机正在作业，配套建设的废气处理设施未运行；小车间内有一台混料机，该混料机电机发烫，未建设配套的粉尘收集处理设施，混料粉尘无组织排放，外侧墙体上全是白色粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-302	6月17日	石家庄市	栾城区	楼底镇	鑫美洁台布厂	河北省石家庄市栾城区楼底镇东许营村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，挤塑机正在作业，配套建设的废气处理设施未运行，UV光氧催化设施未开启，废气未经处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-303	6月17日	石家庄市	栾城区	楼底镇	石家庄三德益木业有限公司	河北省石家庄市栾城区楼底镇东许营村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产，油漆打磨车间正在作业，打磨车间有几个排风孔，打磨粉尘未经收集处理，直接从排风孔内排出。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日