

附件

太原古交市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-002	6月11日	太原市	古交市	东曲街道办事处	太原东山东峰煤业有限公司	中国山西太原古交市東曲街道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产。厂区内东侧堆存部分煤矿和渣土，未及时进行清理或覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-003	6月11日	太原市	古交市	东曲街道办事处	山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿	中国山西省太原市古交市滨河南路78号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业运营中，检查发现：煤矸石随意堆放，仅进行滤网简易覆盖，未建设规范封闭式煤棚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；密闭式存储场所建成之前应对物料进行苫盖，并采取洒水、喷淋等综合措施。	7月15日
SX-01-004	6月11日	太原市	古交市	东曲街道办事处	宋爱国储煤厂	随老母村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产。磅房未拆除，存在恢复生产可能。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-005	6月12日	太原市	古交市	河口镇南峪村南	古交市银泰矿业有限公司	山西省古交市河口镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业现停产中，1. 企业露天采矿未落实减尘和抑尘措施；2. 有燃煤锅炉1台，未拆除。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；密闭式存储场所建成之前应对物料进行苫盖，并采取洒水、喷淋等综合措施；按相关文件规定，时限内；严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月15日
SX-01-006	6月13日	太原市	古交市	西曲街道办事处	古交市西曲街道办事处永树曲村古交公路拌合场	中国山西省太原市古交市 S104	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该拌合场停产中，原料无覆盖堆放，场地内未采取任何的减尘或抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；密闭式存储场所建成之前应对物料进行苫盖，并采取洒水、喷淋等综合措施。	7月5日
SX-01-007	6月13日	太原市	古交市	西曲街道办事处	西曲街道办事处三吉气体有限责任公司东侧无名场地	西曲街道办事处三吉气体有限责任公司东侧无名场地	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该厂为无名场地，煤无组堆放，部分进行了苫盖，场地未采取减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-008	6月14日	太原市	古交市	桃源办事处	郝家庄碾子沟	中国山西省太原市古交市太古路	焚烧垃圾或树叶	现场检查：发现了不规范的垃圾堆存场一处，存有大量生活垃圾进行焚烧。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-009	6月14日	太原市	古交市	桃源街道办事处	桃源街道无主矸石堆放场	中国山西省太原市古交市太古路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆放场露天堆放大量矸石散堆，未采取减尘抑措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-01-010	6月15日	太原市	古交市	常安乡常安村	常安乡常安村无名砂石料堆场	中国山西省太原市古交市S219	物料堆场未落实扬尘治理措施	砂石料堆放厂，无任何减尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-011	6月15日	太原市	古交市	桃园办事处，梁庄村西	古交市陆源选煤有限公司	中国山西省太原市古交市石镇线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，企业停产中，部分原煤未有效苫盖，未采取有效的减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；密闭式存储场所建成之前应对物料进行苫盖，并采取洒水、喷淋等综合措施。	7月5日
SX-01-012	6月15日	太原市	古交市	桃园办事处梁庄村	林老板塑料粉碎厂	中国山西省太原市古交市石镇线	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	属淘汰清单内企业，生产设备未拆除，现场仍堆放有产品和原料。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SX-01-013	6月15日	太原市	古交市	桃街道办事处梁庄村维沟	古交市土生金新型建材有限公司	中国山西省太原市古交市	治污设施不正常运行	该砖厂正在生产中，废气治理设施碱液添加量不够导致排放烟气较大，未能提供废气检测报告。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-014	6月16日	太原市	古交市	嘉乐泉乡 加乐泉村	嘉乐泉乡加乐泉村 X227(娘梭线)旁无名堆渣场	中国山西省太原市古交市 X227(娘梭线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该场煤矸石随意堆放未苫盖，未采取任何减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-015	6月16日	太原市	古交市	嘉乐泉乡 嘉乐泉村	太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤矿	中国山西省太原市古交市 X227(娘梭线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业停产中，原煤堆场随意堆放且部分未苫盖，场地未采取减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-016	6月19日	太原市	古交市	梭峪乡王 龙沟村	梭峪乡王龙沟村无组织堆放垃圾场	中国山西省太原市古交市 S252	工业粉尘无组织排放	居民举报，该垃圾场无组织堆放大量垃圾，及有一个历史遗留矸石堆放场有部分矸石堆存未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；密闭式存储场所建成之前应对物料进行苫盖，并采取洒水、喷淋等综合措施。	7月5日