## 附件

## 太原市娄烦县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-024	6月14日	太原市	娄烦县	马家庄乡不 算沟口	太原市尖山益达铸 造有限公司	山西省太原市 娄烦县 S104	未安装治污设施	现场检查时正在生产,木 样间未设置大气污染防 治设施,废气直排。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	7月5日
SX-01-025	6月14日	太原市	娄烦县	马家庄乡河家兰村	太原钢铁(集团) 有限公司矿业分公 司尖山铁矿	山西省太原市 娄烦县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	石堆未覆盖;细选废矿砂储罐卸料口已增加防尘	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网,并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施;接 环评批复要求安装治污设施,并 确保正常使用。	7月5日
SX-01-026	6月14日	太原市	娄烦县	娄烦镇大夫 庄村东	娄烦县兵兵建筑材 料有限公司	山西省太原市 娄烦县 S217(岚马线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	己取缔。不具备重新生产能力。1. 原料未搬离原厂区,未覆盖; 2. 拆除后的建筑垃圾未覆盖。	或输送方式; 块状物料入棚入仓	1

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-027	6月15日	太原市	娄烦县	天池店乡上 冶南村	娄烦县旭勇新型墙 体建材厂	山西省太原市 娄烦县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时正在生产,有 部分粘土未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-028	6月16日	太原市	娄烦县	盖家庄乡王 光塔村第二 水泥厂厂区 内	王光塔村储料厂	山西省太原市 娄烦县大京线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时未生产,料堆 未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-029	6月17日	太原市	娄烦县	马家庄乡张 家庄村继亨 铁厂院内	张家庄料场	山西省太原市 娄烦县 S104	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时未生产,料堆 露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网,并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-030	6月17日	太原市	娄烦县	马家庄乡张 家庄村继亨 铁厂院内	继亨蘑菇厂	山西省太原市 娄烦县 S104	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时未生产,发现 一台燃煤锅炉,锅炉边有 散煤存放。	严格按万案要求是瓦锅炉淘汰	6月30日
SX-01-031	6月17日	太原市	娄烦县	马家庄乡大 圣堂村	娄烦县晋峰砖厂	山西省太原市 娄烦县 S104	落实扬尘治	己取缔,厂内无人,未能 入内,周边制高点观察发 现,产品、原料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-032	6月23日	太原市	娄烦县	静游镇上龙泉村龙泉能源大门口	上龙泉村储料场	山西省太原市 娄烦县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现,该企业未生 产,砂石等原料堆露天 堆放。	101/4661天   15   15   15   15   15   15   15	6月30日
SX-01-033	6月23日	太原市	娄烦县	社交曲镇罗 马线	渣土运输车(晋 KB3527)	山西省太原市 娄烦县罗马线	渣土车覆盖 不完全	检查时发现,该渣土运输 车(晋 KB3527)运输渣土 未苫盖。		7月5日
SX-01-034	6月24日	太原市	娄烦县	静游镇下龙泉村	下龙泉中铁三局搅 拌站	山西省太原市 娄烦县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现,该企业已取 缔。存在问题:余料 未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网,并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
SX-01-035	6月24日	太原市	娄烦县	杜交区镇杜 交区小学取 暖锅炉	杜交区小学	山西省太原市 娄烦县 S215	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现,该锅炉已安 装脱硫除尘。存在问题: 煤堆苫布风化,煤 露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网,并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-07	5 6月 16日	太原市	娄烦县	盖家庄乡万子村煤窑沟	庆达石料有限公司	中国山西省太原市娄烦县		现场检查时未生产,问题: 1. 原料堆未覆盖; 2. 未洒水降尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式;块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网,并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。	1