

附件

太原市山西转型综合改革示范区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-048	6 月 13 日	太原市	山西转型综合改革示范区	唐槐园区	太原东杰装备有限公司	山西省太原市综改区唐槐路	治污设施不正常运行	现场检查有生产，焊接切割中未开启除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
SX-01-049	6 月 14 日	太原市	山西转型综合改革示范区	唐槐园区东榆路路南翰林小区东南侧	翰林华府院内	山西省太原市综改区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，翰林华府院内 有煤渣、沙石、土方未进行苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-050	6 月 14 日	太原市	山西转型综合改革示范区	唐槐园区下庄社区	下庄社区废品收购站	山西省太原市综改区通达街	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	属“散乱污”清单内问题，现场检查该废品收购站仍在进行营业，未进行清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 15 日
SX-01-051	6 月 15 日	太原市	山西转型综合改革示范区	学府园区	太原市小店区小薛汽修厂	山西省太原市综改区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该修理厂正在营业中，烤漆房无 VOCs 废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日
SX-01-052	6 月 18 日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲园区	山西太钢哈斯科科技有限公司	山西省太原市阳曲县	未安装治污设施	现场检查时发现该企业不锈钢废渣原料正在上料作业，物料堆场未进行全封闭，原料上料口无除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 5 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-053	6月18日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲园区	山西华瑞成煤机有限责任公司	山西省太原市阳曲县环保路小微企业园7号厂房	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产中，设有喷漆房及VOCs治理设备，但在喷漆房外进行喷涂作业，未能提供环保相关手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SX-01-054	6月18日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲园区	太原市富思特新材料科技有限公司	山西省太原市阳曲县环保路	治污设施不正常运行	属清单外问题，现场检查中该企业正在生产作业中，基料生产工段配料工程中未开启除尘装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-01-055	6月19日	太原市	山西转型综合改革示范区	阳曲园区	太原四联重工股份有限公司	山西省太原市阳曲县环保路	未安装治污设施	现场检查发现，1. 该企业焊接工段未按照环评及批复要求安装除尘装置；2. 环评报告中描述该企业生产环节不含喷漆工序，但生产车间有设备喷漆迹象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日