

附件

安阳市安阳县区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-077	6月29日	安阳市	安阳县	白壁镇城乡一体化示范区	安阳建业壹号城邦一标段	中国河南省安阳市文峰大道与辛瓦路交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地在作业。发现问题：1. 施工道路未硬化，进出车辆、机械通过产生大量扬尘；2. 现场有大量裸土未完全苫盖；3 未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-078	6月25日	安阳市	安阳县	白壁镇文峰大道与海兴东路交叉口东南角	安阳建业桂园三期二标工程	中国河南省安阳市安阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工正在作业。存在问题：部分裸露土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-079	7月3日	安阳市	安阳县	北郭乡狄村东头	无名搅拌站	中国河南省安阳市安阳县狄安线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正常生产。存在问题：1.无降尘措施，施工作业产生大量扬尘；2.裸露土方未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-080	7月7日	安阳市	安阳县	高庄镇豫北汽车市场	安阳市顺达儿汽车贸易有限公司	中国河南省安阳市文峰区S303(光明路)	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.活性炭吸附棉堵塞严重；2.未按照环评要求安装光氧气催化和水帘设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-081	7月3日	安阳市	安阳县	永和县北街	河南省多溢利生物科技有限公司	中国河南省安阳市安阳县狄安线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：物料高于围挡且未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-090	7月5日	安阳市	城乡一体化示范区(应为安阳县)	白璧镇	安阳市金秋智能养老基地建设工地	中国河南省安阳市安阳县S301	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在业主。存在问题：1.切割工序粉尘无组织排放；2.厂界东侧喷淋设施未开启。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日