

附件

安阳林州市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-095	6月28日	安阳市	林州市	茶店镇	林州市茶店镇郝家窑村原玻璃厂内无名料场	中国河南省安阳市林州市 G234	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未生产。存在问题:现场大量砂粉、砂石物料未苫盖,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-096	6月28日	安阳市	林州市	茶店镇	林州市茶店乡日昌家庭农场	中国河南省安阳市林州市 G234	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场经查,发现该农场红薯淀粉加工点设有一燃煤热风炉,现场发现存有煤块。该加工点为季节性生产,目前暂未生产。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HN-02-097	7月1日	安阳市	林州市	东姚镇	林州市东姚供销社生产门市部	中国河南省安阳市林州市 S226	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,有一台0.2蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-098	6月30日	安阳市	林州市	桂林镇	林州市桂林镇小店雀屏春晓社区内郭晓敏石材加工场	中国河南省安阳市林州市 S302	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未生产。存在问题:1.无环保手续;2.地镇政府于2018年6月8日进行查封,该企业擅自撕毁封条,有恢复生产痕迹;3.两台石材切割设备未安装粉尘收集处理设施;4.废弃石材石粉未覆盖,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-099	6月30日	安阳市	林州市	桂林镇	林州市世龙玻璃制品有限公司	中国河南省安阳市林州市 S302	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业未生产,有两台0.5蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HN-02-101	6月29日	安阳市	林州市	合涧镇	河涧镇辛安村秦中生养殖场	中国河南省安阳市林州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业未生产,有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HN-02-102	6月29日	安阳市	林州市	河涧镇	林州市红旗渠公路养护工程有限公司	中国河南省安阳市林州市 G234	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现,该企业当日未生产(以销定产)。发现问题:沥青烟回收处理设备活性炭箱内活性炭未更换,箱内仅放置有少量的活性炭,经查询更换记录发现,活性炭从2016年9月至今未进行更换。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-103	7月5日	安阳市	林州市	河涧镇	李瑞江砂石场	中国河南省安阳市林州市河涧工业园区黄花镇土楼村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,现企业正在生产。存在问题:砂石分筛施工时无粉尘防治措施,未采取降尘措施,砂石物料未进行苫盖,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-104	6月28日	安阳市	林州市	开元街道	林州市开元街道水车园村拆迁工地	中国河南省安阳市林州市北环路24甲	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在进行作业。存在问题：未采取湿法作业，运输车辆进出场地未进行冲洗，扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-105	7月1日	安阳市	林州市	开元街道	林州市振林路（红旗渠路北）道路建设工程	中国河南省安阳市林州市红旗渠大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场经查，该道路建设工地正在施工。发现问题：1. 施工场地大量裸土未按要求及时覆盖，土方作业时未采取降尘措施，场地未进行洒水降尘，施工扬尘污染严重；2. 场地进出口无施工车辆冲洗设施，导致运输道路渣土扬尘污染。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-106	6月27日	安阳市	林州市	临淇镇	林州市临淇镇小岭村原临淇石灰加工厂	中国河南省安阳市林州市兴林街	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：物料堆存未进行苫盖，粉尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-107	6月27日	安阳市	林州市	临淇镇	临淇镇小岭村建筑材料堆场	中国河南省安阳市林州市兴林街	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该堆场为临淇镇小岭村建设项目用砂石堆场，物料未苫盖，场地及进出场道路未硬化，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-108	6月27日	安阳市	林州市	龙山街道	林州市龙山街道南营村村北桃园河南岸渣土堆场	中国河南省安阳市林州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该建筑工地渣土堆场位于桃园河南岸河道边，大面积裸土未苫盖，造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-109	7月2日	安阳市	林州市	龙山区	林州市龙山区井院村采石场	中国河南省安阳市林州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业在当地整改类涉气“散乱污”清单内，现场未生产，当地政府对其实施断电与拆除生产设备。存在问题：采石场内存有大量石料、砂石未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日