

附件

安阳市殷都区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-119	7月3日	安阳市	殷都区	安丰乡蔡村	安阳惠丰生物科技有限公司	中国河南省安阳市殷都区	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 苯酚反应工段、活性炭脱色工段产生的工艺废气未安装治污设施；2. 危险废物未按要求贮存，无相关转移资料，无危废管理台账。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-120	7月3日	安阳市	殷都区	安丰乡付家洞村	安阳县安丰宏达机械配件厂	中国河南省安阳市安阳县洪积线	未安装治污设施	检查时发现，该企业设备有余温。存在问题：浇铸工段、落砂清砂工段和淬火工段未安装废气收集处理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-121	7月4日	安阳市	殷都区	北蒙办事处郭王度村东	安阳市殷都区华源织染厂	中国河南省安阳市殷都区G107	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：烘干定型工段未按照环评要求安装废气处理设施（油烟净化器）。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-122	7月4日	安阳市	殷都区	北蒙办事处武官村	安阳合和塑胶有限责任公司	中国河南省安阳市殷都区纺织路	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：2号注塑车间未按要求安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-123	6月28日	安阳市	殷都区	洪河屯乡安姚公路西彪涧段	安阳县洪河屯乡多伦钢铁商贸经销部	中国河南省安阳市殷都区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大量易产生扬尘原料堆露天堆放，未采取防尘抑尘措施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-124	7月8日	安阳市	殷都区	洪河屯乡户家坟村	安阳广通建筑材料有限公司	中国河南省安阳市安阳县洪积线	未安装治污设施	检查时发现，该企业出渣泥料成淤泥状，有生产痕迹。存在问题：粗筛、自磨进料口、出料口、皮带传输等工段未按环评要求安装高压喷雾装置或密封式皮带廊。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-125	7月8日	安阳市	殷都区	洪河屯乡户家坟村	安阳金砧锻造有限公司	中国河南省安阳市殷都区	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：抛丸机，未按照环评要求安装袋式除尘器和15米排气筒。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-126	7月8日	安阳市	殷都区	洪河屯乡上营村	安阳县鑫航耐材有限公司	中国河南省安阳市安阳县多祥路	未安装治污设施	检查时发现，该企业生产设备有余温，有生产痕迹。存在问题：破碎上料口、下料口未按要求安装污染防治设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-127	7月5日	安阳市	殷都区	磊口乡清峪村	安阳市殷都区磊口乡清峪村无名废料堆场	中国河南省安阳市安阳县S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，殷都区磊口乡清峪村一无名工业废料堆场，大量物料露天堆放，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-128	7月5日	安阳市	殷都区	磊口乡清峪村	安阳县磊口乡兴和砖厂	中国河南省安阳市安阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 原料破碎、混合工段，未安装抑尘设施；2. 原料煤矸石、粘土大面积露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-129	6月28日	安阳市	殷都区	伦掌镇	安阳县伦掌镇兴盛砖厂	中国河南省安阳市殷都区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：粘土、煤矸石露天堆放，配有简易防风抑尘网，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-130	6月28日	安阳市	殷都区	伦掌镇西柏涧村	安阳市鼎皓机械有限公司	中国河南省安阳市安阳县洪积线	未安装治污设施	检查时发现，该企业未生产，设备有余温，现场负责人介绍主要是夜间生产。存在问题：1. 一台中频炉，未安装集气罩；2 未安装批复要求安装喷水抑尘装置。	按环评批复或排污许可要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-131	6月29日	安阳市	殷都区	曲沟镇南曲沟村	张文安货场	中国河南省安阳市安阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，约 2000 平方米货场堆放大量耐火材料、粉状工业固废，没有全部覆盖，露天晾晒焦炭粉，无抑尘降尘措施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-132	6月29日	安阳市	殷都区	曲沟镇曲沟村	安阳市太行冶金有限公司	中国河南省安阳市安阳县 S301	未安装治污设施	检查时发现，该企业现场未生产，设备有余温，夜间错峰生产。发现环境问题为：1. 中频炉生产线，中频炉有余温，中频炉废气收集系统未安装收集罩，浇铸工段未安装废气收集处理设施；2. 原料配粉，破碎、筛粉未安装除尘设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-133	6月30日	安阳市	殷都区	水冶镇，辅岩大道和安林大道开发路交叉处。	安阳聚豪置业有限公司，聚豪名城项目部	中国河南省安阳市安阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 裸露土方未完全苫盖；2. 出入车辆未设置冲洗装置；3. 渣土运输车辆未密闭运输，扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-134	6月27日	安阳市	殷都区	水冶镇安林路与铁东路东南角	安阳市中天房地产开发有限责任公司吉祥花园项目	中国河南省安阳市安阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 渣土运输主干道未硬化；2. 土堆未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-135	6月27日	安阳市	殷都区	水冶镇阜北村	安阳市俊成机械有限责任公司	中国河南省安阳市安阳县孟蒋线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产，但生产设备（抛丸机）等有余温。存在问题：生产原料（石英砂）与生产废料露天堆放，未采取苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-136	7月1日	安阳市	殷都区	水冶镇南固现村	安阳长兴铸钢冶金有限公司	中国河南省安阳市安阳县S301	未安装治污设施	检查时发现，该企业未生产，企业负责人介绍夜间生产。存在问题：精炼炉、中频炉，浇注工段均未按环评要求安装治污设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-137	7月1日	安阳市	殷都区	水冶镇南固现村北	安阳金方冶金有限公司	中国河南省安阳市安阳县S301	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大量工业废渣（长约40米、宽约25米、高约6米，超过万吨），露天堆放，未采取抑尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-138	7月1日	安阳市	殷都区	水冶镇松涛路中段西侧	安阳东博房地产开发有限公司，东博凤凰城二期项目	中国河南省安阳市安阳县松涛路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：露天渣土未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-139	7月6日	安阳市	殷都区	铜冶镇府前路	安钢集团冶金炉料有限责任公司	中国河南省安阳市殷都区	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 旋窑煅烧块出料口、煤粉生产工段进料口未安装粉尘收集处理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-140	7月6日	安阳市	殷都区	铜冶镇富家沟村	安阳县顺达合金铸件有限公司	中国河南省安阳市安阳县S221	未安装治污设施	检查时发现，该企业生产设备有余温。存在问题：熔炼、浇铸工段未按环评批复要求安装大气污染防治设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-141	6月26日	安阳市	殷都区	铜冶镇上蔡村	安阳鑫盛达能源有限责任公司	中国河南省安阳市安阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：原料煤、粉煤露天堆放，未采苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-142	6月25日	安阳市	殷都区	许家沟乡安林路黄口段	河南汇丰管业有限公司	中国河南省安阳市安阳县S221	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：热轧工段产生的工业粉尘未经收集处理，无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日