

附件

## 保定市博野县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇        | 污染源名称                | 污染源地址       | 问题类型          | 存在问题                            | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-701 | 6月27日 | 保定市 | 博野县 | 博野镇刘陀店村村北 | 博野县鸿通商品混凝土有限公司南面物料堆场 | 中国河北省保定市博野县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-702 | 6月26日 | 保定市 | 博野县 | 城东镇八里庄    | 原城东镇城东窑厂内物料堆场        | 中国河北省保定市博野县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，场内露天堆放大量黄沙，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇           | 污染源名称             | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                            | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-703 | 6月26日 | 保定市 | 博野县 | 城东镇<br>城东村   | 郗志强物料堆场           | 中国河北省保定市博野县S231 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，场内露天堆放大量黄沙，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-704 | 6月27日 | 保定市 | 博野县 | 程委镇<br>程委村   | 原博野县宏博搅拌站内物料堆场    | 中国河北省保定市博野县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-705 | 7月8日  | 保定市 | 博野县 | 南小王乡<br>南小王村 | 津石高速公路 JSLQ7 标段项目 | 中国河北省保定市博野县博程路  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地处于建设中，存在问题：部分物料堆场未覆盖。  | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。                               | 7月10日 |