

附件

保定市涑水县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-728	6月29日	保定市	涑水县	东落堡乡小任村（蔬菜冷冻库内）	定兴县东落堡乡小任村砂料堆场	中国河北省保定市定兴县涑定路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-840	6月29日	保定市	涑水县	涑水镇	涑水怡景嘉园住宅小区1#、3#、5#、8#楼及地下车库建设项目	中国河北省保定市涑水县祖冲之大街以南高速引线以东	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，部分施工道路未硬化，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-841	7月6日	保定市	涑水县	东文山乡	涑水镇京龙红木家具厂	涑水县涑水镇顺达路	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业有一台燃烧木材的炉灶，有使用迹象，未安装污染治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-842	7月7日	保定市	涑水县	涑水镇	天水阁洗浴中心	中国河北省保定市涑水县向阳路21号	未安装治污设施	现场检查时，发现问题：燃煤锅炉改生物质锅炉未建配套除尘器。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-843	7月4日	保定市	涑水县	涑水镇	涑水镇物料堆场（泰石料厂）	涑水县涑水镇娄涑路北侧与南水北调干渠大桥东侧交叉口	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-844	7月6日	保定市	涑水县	涑水镇	涑水镇顺达路48号物料堆场	中国河北省保定市涑水县涑水镇顺达路48号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-845	7月6日	保定市	涑水县	东文山乡	涑水镇东车亭村无名物料堆场（保野路路西万铭森家具制造有限公司对面）	涑水县涑水镇东车亭村万铭森家具制造有限公司对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-846	6月27日	保定市	涑水县	龙门乡	龙门乡龙门村拒马河边物料堆场	中国河北省保定市涑水县S241	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-847	7月3日	保定市	涑水县	明义乡	涑水县爱车馆汽车修理部	涑水县G112(京环线)明义乡南秋兰村	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该修理部建设有喷漆房，未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-848	6月28日	保定市	涑水县	其中口乡	涑水县玉国水泥砖厂	中国河北省保定市涑水县其中口乡东河山村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，防尘网破损严重，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-849	7月4日	保定市	涑水县	石亭镇	涑水县鑫发地加油站	涑水县石亭镇石亭村南	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时发现，该加油站正在营业，存在问题：1. 加油枪封气罩破损；2. 储油罐油气回收口与卸油车油气回收口间未连接油气回收管线。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-850	7月1日	保定市	涑水县	石亭镇	涑水县石亭镇物料堆场（超飞不锈钢彩钢附近）	中国河北省保定市涑水县保野公路超飞不锈钢彩钢附近	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-851	7月4日	保定市	涑水县	石亭镇	涑水县石亭镇物料堆场	中国河北省保定市涑水县石亭镇大赤土村保野公路西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-852	7月8日	保定市	涑水县	石亭镇	张文利物料堆场（石亭镇石亭村农商行石亭支行附近）	涑水县石亭镇石亭村保野公路东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该堆场未作业，存在问题为：1.堆场有大量物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-853	7月2日	保定市	涑水县	王村镇	王村镇北辛庄村西侧物料堆场	涑水县王村镇涑娄路两侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-854	7月1日	保定市	涑水县	涑水镇 永安大街72号	涑水县永安大街72号忠义汽修	中国河北省保定市涑水县永安大街72号	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该喷漆房未安装VOCs收集整理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-855	7月3日	保定市	涑水县	永阳镇	富强灰粉厂对面大院内基配石堆场	中国河北省保定市涑水县永阳镇Y107乡道东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-856	7月3日	保定市	涑水县	永阳镇	建材路石灰堆场（北京福明缘饮用水有限公司对面）	中国河北省保定市涑水县107乡道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-857	7月4日	保定市	涑水县	永阳镇	涑水仁济医院	中国河北省保定市涑水县永阳镇G112(京环线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-858	6月27日	保定市	涿水县	赵各庄镇	涿水县全孝水泥砖厂	中国河北省保定市涿水县G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日